



Facebook




香港電台圖片

大圍九巴翻側 至少1死11傷

大圍發生致命交通意外，一輛88K九巴昨晚11時許駛經大圍成運路突失控向左翻側，十多名乘客被困車廂。消息指至少1死11傷。

井沙廠水困 妻魂斷夫命危

80消防拯救兩小時 另兩男工情況嚴重



小蠔灣污水處理廠發生工業意外，消防員在沙井救出3男1女工人。
電視截圖



大嶼山小蠔灣污水處理廠昨日下午發生奪命工業意外，3男1女工人進入約8米深沙井工作期間，有人失足墮井，令4人同被困井底。80名消防員到場拯救約兩小時，先後把4人救出送院救治，但當中女工送院時已昏迷，最終不治，其丈夫亦命危，另兩名男工情況嚴重。警方、消防、勞工處及渠務署正調查事故原因。

現場為渠務署位於大嶼山翔東路的小蠔灣污水處理廠，早於1998年落成啟用，為附近赤鱸角機場、東涌、愉景灣及香港迪士尼主題樂園約20萬市民提供污水處理服務。昨日下午約4時，警方及消防接報指污水廠有3男1女工人被困約7.9米深的沙井內受傷。大批消防員，包括坍塌搜救專隊、高空拯救專隊及消防蛙人隨即奉召到場拯救。

疑有人失足墮井壓中3人
及至傍晚約6時，4名工人先後被救出，由救護車送院搶救。當中一名60歲姓李男工，和一名右手手臂骨折的46歲姓王女工已陷入昏迷，兩人被送往北大嶼山醫院搶救。據悉，兩人是夫婦關係，女工延至晚上7時不治，其丈夫轉送瑪嘉烈醫院留醫，情況危殆。其餘兩名分別51歲和59歲的男工則情況嚴重。

現場消息指，事發時工人在沙井進行換喉工作，有人疑失足墮井，可能壓中井內工作台上另外3名工人，但事發原因仍有待調查。消防處表示，肇事沙井井口面積1米乘1米，消防員到場後，在8米深底井發現手臂折斷的女工，伏臥半米深污水內，其餘3名男工則身處距井口6米的工作台，身體無表面傷痕，當時不見3名男工有綁好安全帶，3名男工救出時意識開始下降。勞工處發言人表示，正就意外原因展開調查。

沙井充斥有毒易燃氣體
有業內人士指，由於沙井屬長期密封的漆黑環境，充斥有毒及易燃氣體如沼氣等，工人進入有一定潛在危險，故須事前做足安全措施，包括必須佩戴安全儀器，截封所有連接沙井的喉管，應先清除積

聚沙井內的污水淤泥，以免積藏的毒氣在工作時釋出，同時可用吹風機將新鮮空氣注入井內，保持空氣流通。
根據《工廠及工業經營（密閉空間）規例》，工人進入沙井工作前應就每個工作步驟進行風險評估；進入沙井時須佩戴設有防墮裝置的安全帶，防墮裝置應牢固繫緊在獨立救生繩上；沙井井口亦必須有守候員候命，與沙井內工人保持聯絡，並保持警覺，一旦發現不尋常，須立即觸動警報器，通知救援隊前來拯救。
另據《職業安全及健康條例》（第509章）第7條，「處所佔用人須確保在該等處所受僱的人安全及健康」，工人落沙井工作而沒有做足安全措施，東主或承建商都要負上責任，一經定罪可判罰款20萬元和監禁1年。



消防趕抵現場搜救。



一名男工人送院時一度失去知覺，之後甦醒。



死者丈夫同受傷送院救治。



近年沙井工業意外事件

1/9/2014 2名工人於西鐵南昌站上蓋建築地盤6米深沙井工作時疑吸入沼氣昏迷，救出送院搶救後1人死亡，另1人垂危。

29/11/2014 4名工人在長沙灣廣利道對開行人路沙井施工時，意外鑽穿電線，1名工人燒傷命危。

10/7/2017 紅磡地底電纜地盤3名外判工人在5米深隧道內工作時，毗鄰一條污水渠突然爆裂，大量污水連沼氣迅速淹沒及充斥管道，3名工人送院俱證實不治。

3/12/2017 2名工人在尖東麼地地道地盤進行修渠工程期間，懷疑吸入沼氣不適，送院搶救，其中1人情況危殆，另1人情況穩定。

7/1/2020 3名工人在屯門蝴蝶灣一地盤內進入9米深的沙井工作期間，疑吸入不明氣體而不適，3人救起送院，其中1人昏迷。

18/11/2021 大嶼山小蠔灣污水處理廠4名工人進入8米深沙井工作時發生意外，4人被困井底，其中1女工昏迷送院不治。