A1

林志穎車禍引發關注 港行家揭隱憂促廠商改進

追蹤報道

中國台灣藝人林志穎日前駕駛特斯拉 (Tesla) 電動車發生車禍,汽車自 焚前的一瞬幸獲途人把他與兒子

救出,事件引起了有關電動車安全的關注。香港目前的法例禁止無人駕駛和司 機雙手離開軚盤,特區政府本月初向立法會提交修例建議,擬爲符合有無人駕 駛功能的汽車提供登記領牌制度,讓業界更廣泛地測試及應用該技術。有曾駕 **駛特斯拉的駕駛者認爲,除了無人駕駛功能外,該車起動太快也易生意外,加** 上電池保護不足,若車禍撞擊電池容易起火燃燒,而汽車一旦斷電將難以打開 車門逃生。他們促請生產商釋除該三大關注位的疑慮。◆香港文匯報記者 劉明



◆ 林志穎前日駕駛特斯拉發生車禍引發 對電動車安全的關注 資料圖片



◆ 林志穎駕駛的特斯拉火光 資料圖片 熊熊。

獲特許可在全國各地發行

◆青山公路洪水

橋段昨日亦發生特斯

先剷上左邊單車徑,再

轉右撞壆翻側

(852)60668769

60668769@ wenweipo.com

◇有曾駕駛特斯拉的駕駛者認為,該車存三大隱憂,包括起動太快易生意外, 電池保護不足易起火,車禍斷電時從外面難開車門救人●

迎, 佔整體近80%。特斯拉其中一個功能是全自動駕 駛,運輸署在回覆香港文匯報查詢時表示,自動駕駛分 為五級,香港只容許使用首兩級功能,即自動導航以及 設定限速。根據香港現行法例,在路面行駛的汽車必須 由司機人手操控,故電動車在入口後,其無人駕駛功能就 會被封鎖。

起動太快「一踩就飆」

香港駕駛人士未能使用全自動駕駛功能,但未能釋除該 車的安全疑慮,昨日更發生「林志穎炒車翻版」意外。有 網民在Facebook「馬路的事討論區」專頁貼出視頻和圖片,顯示一輛白色 特斯拉汽車在青山公路洪水橋段近屏夏路出入口前發生車禍。影片顯示, 該車突剷上單車徑,再右轉駛出撞壆翻側。

林志穎意外成因仍有待調查,但除了無人駕駛功能,特斯拉還有三 大值得關注的隱憂。曾駕駛特斯拉電動車的律師陳子遷昨日在接受 香港文匯報訪問時直言,司機駕駛特斯拉時要時間適應,其中起 動太快是最不適應,「燃油車踩油門唔會即時衝出去,但特斯 拉一踩就飆,好易就有意外,而且外地好多特斯拉車禍都成架 車散晒。」

電池保護不足易起火

特斯拉在發生車禍時往往都會起火,陳子遷說:「電 池在車底位置,保護程度不足一撞就起火,如果走唔到 會好危險。」他曾有意購入代步,故先後向汽車代理及 朋友借車試用,但最終感到不夠安全而放棄,繼續使用 燃油車。

據報林志穎在撞車後,其兒子在車內打開車門,途 人才能救出兩人,陳子遷認為,車門的設計或令逃生 受阻,「門柄有個暗掣,撳落去先彈出門柄,或者要 用遙控開鎖,但如果撞車撞到暈陀陀,或撞到車門卡 住,可能唔能夠第一時間開到門。如果已昏迷,有人喺 外面想救你亦開唔到門,若撞車後起火都未能逃生。」

另一車主劉先生已駕駛特斯拉三年,形容「好揸、(冷 氣)夠冷、座位舒適」。他以往未為意車門等問題,但現 在開始感到擔憂,「電動車要電先可以操作,包括開車門 鎖,如果撞車後斷電就可能無咁容易開到,要救你都救唔

對特斯拉易起火,今年4月元朗更發生過「自燃」事件,本 身對電池有認識的他指出,電池若組裝不良及受損,經撞擊確實 容易燃燒,希望車廠改善問題,加強對電池的保護。

香港汽車會會長李耀培接受香港文匯報訪問時,提醒由燃油車改為 駕駛電動車人士須注意電動車起動快的問題,「(時速)0至100可以好 快」,若不習慣便易生意外。

車禍斷電外部難開門

至於特斯拉車門上鎖難開啟問題,他表示應確保遙控跟身以便開門,倘 已昏迷,就只能打破車窗才能救人,「其實燃油車中央上鎖,一樣外面開 唔到,都係要打爛玻璃開門。」

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄對香港文匯報表示,月前在元朗「自 燃」的特斯拉90D為舊款型號,電池設計及保護沒有新款的好,或因而較 易起火。

他解釋,現時放置電池的金屬外殼較以往堅固,可承受汽車重量10至20 倍的衝力,惟車禍衝擊力太高而受損,電池溶液亦有可能漏出,遇上高溫 及火花便會燃燒,「當電池液燒晒,整輛車亦可能燒剩車架。」但他指, 電油及柴油車也會有起火問題,且燃油會急速燃燒,造成爆炸。

香港文匯報曾致電及電郵香港特斯拉客服部門,但至本報截稿前仍未有 回覆。針對林志穎車禍一事,中國特斯拉客服事後在回覆傳媒查詢時強 調,暫時無法確認林志穎汽車的起火原因,主副駕駛皆有機械開車的裝 置,可在斷電情況下強制解鎖車門,讓後座乘客通過後車廂逃生。



的律師陳子遷指 出該車的隱患。 受訪者供圖

4月7日

4月18日下午

5月20日晚

5月28日凌晨

7月18日

過去19個月港Tesla車禍

翻查資料,香港過去19個月至少發生18宗涉及Tesla電動車的 交通事故,兩人在相關車禍中不治身亡,但事故原因與Tesla質量或 自動駕駛系統無關,大都涉及車速過快、不小心駕駛或酒駕等。

至少18宗 兩人死亡

前你

今年意外(部分)

事發經過

一輛 Tesla 電動車於黃大仙清水灣道,沿路上斜往西貢方向行駛,至德望學校對開時 與一輛私家車相撞。兩車繼而衝過對面行車線,撞倒停泊路邊的另一輛私家車才停下

· 一輛Tesla 電動車在觀塘繞道近MegaBox商場對開與一輛私家車相撞,另一輛途經私 家車閃避之下,左車頭撼向路壆受損

√・一輛 Tesla 電動車駛經粉嶺沙頭角公路時疑收掣不及,撞到一名 57 歲正橫過馬路女 子。女子被撞致抛飛3米外倒地,頭部重創,送院後不治,警方以「危險駕駛引致他 人死亡」的罪名拘捕26歲姓林肇事司機

✓·一名26歲姓何休班警駕駛一輛Tesla電動車途經長沙灣一個彎位時失控,撞傷 一名男途人後再猛撼麵包店鐵閘。警員趕至發現該司機有酒氣,在酒測後證 實超標近5倍,其後以涉嫌「酒後駕駛」拘捕司機

✓・一輛 Tesla 電動車與一輛白色私家車於大老山隧道往沙田管 道相撞,兩車司機受傷,其中白色私家車司機送院時 昏迷, 搶救後不治

◆香港文匯報記者 文森 ▶特斯拉佔本港電動車市場近80%份額。 圖為特斯拉展銷廳。 香港文匯報記者 攝

科技進步下自動駕駛乃大勢所趨,運輸 及物流局本月初向立法會提交修例建議 容許業界測試有關技術。香港的汽車會 組織均認為,即使未來修訂法例容許 拉失控意外,肇事車輛 分長遠的事,仍有待無人駕駛技術 進一步成熟,以及特區政府相關配套 才能成事,估計就算是放寬,初期也 是新界等較偏遠地區先引入,作「點 對點」運輸,而香港的市區未必適合使

港高樓林立影響車輛定位

香港特區政府2019年底成立香 港自動駕駛車輛科技應用技術諮 詢委員會,探討合適監管框架 規管自動車。運輸署2017年 起為自動駕駛車輛測試發出 「車輛行駛許可證 」,至 今年6月底已向12輛自 動駕駛車輛發出行駛許 可證,於大學校園、空 運貨站、文化區、 科 技園區及工業邨等8 個地點測試。

香港汽車高級駕 駛協會主席江日雄 昨日在接受香港文 匯報訪問時指出, 全自動駕駛技術在長 途車程是適合使用, 「在外國長途駕車易 瞌眼瞓發生車禍,全 自動駕駛普及使用,高 速公路意外可減少九 成。」不過,香港市區 交通繁忙,又有高樓,或 影響車輛定位,目前未適合 全自動駕駛。

「自動駕駛系統仍未完全成 熟,若日後完善,加上GPS(全

球定位系統) 更精準和配合5G網絡,才有望在市 區使用此技術。」他認為,新界路況較簡單地區的點 對點交通,以及3號幹線等高速公路,未來會較快可應 用此技術。

使用自動駕駛仍有漫長路

香港汽車會會長李耀培向香港文匯報指出,駕駛者會 有疲勞、情緒及技術差異問題,全自動駕駛系統更可 靠,但在本港使用仍有十分漫長的路要行,「電動車與 燃油車在同一道路上行車,安全沒有保障,要愈來愈多 電動車才能使用全自動駕駛系統。」

他解釋,當路上全是有自動駕駛系統的電動車時,車 輛可彼此互聯,保持安全距離,但同時,政府要有智能 交通系統配套,如交通燈與電動車互聯,惟政府要到 2035年才停止為燃油車登記,「如果燃油車同電動車在 同一路段行駛,燃油車突然減速或過線,自動駕駛的電 動車同燃油車沒有互聯,將無法避免碰撞。」

◆香港文匯報記者 文森

督印:香港文匯報有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-4樓電話:28738288 傳真:28730657 採訪部:28738260 傳真:28731451 發行中心:28739889 廣告部:28739888 傳真:28730009 承印:三友印務有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓