



Facebook



P.3 財案橙色封面
寓意迎來陽光

P.12 券商料滙控
經調整少賺6.6%



f lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2023.2.20 | 星期一

擊傷麻醉助理 疑螺絲鬆脫院內5燈更換 檢查公院同類設施部分手術改期

響需要改期，院方會盡快通知受影響的病人。
型號手術燈的29間手術室。公院部分非緊急手術可能會受影響。醫管局隨即安排保養承辦商全面檢查全港公院使用同有其他職員受影響，初步相信事件可能與手術燈的螺絲狀態查，證實傷勢無大礙後已出院。事發時幸沒病人在場，亦沒墜下，撞傷一名麻醉助理的肩膊，其後他被送到急症室檢查室準備進行一項半緊急手術期間，一支手術燈突然從天花板公立醫院發生罕見「墜燈」意外。聯合醫院前日一間手



■聯合醫院手術燈螺絲狀態出現問題，同型號手術燈暫停使用。



■聯合醫院有大型手術燈在檢查時突然墜下，一名麻醉助理受傷。

醫管局發言人昨日公布該宗意外時表示，醫管局總辦事處前日（18日）接獲聯合醫院一支手術燈墜下的意外報告。據悉，事發於前日上午，該院一間手術室準備進行手術期間，該名麻醉助理檢查手術裝置，包括拉動手術燈，手術燈突然下墜，跌落手術床上，部分螺絲「爆開」，該名麻醉助理的肩膊被擊中，幸當時手術床上沒有病人接受手術，麻醉助理其後送急症室檢查，證實無大礙後已出院。

工程專家協助分析成因

聯合醫院已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處詳細報告事件，醫管局隨即通知各醫院聯網暫時避免使用該型號的

手術燈，並安排保養承辦商檢查，初步懷疑與手術燈螺絲狀態有關。聯合醫院內其餘5支同款手術燈亦有類似問題，全部需要更換，而全港公立醫院有29間手術室正使用同款手術燈，承辦商將逐一檢查，預計未來數天完成，緊急手術服務會維持正常，但部分非緊急手術服務可能受影響需要改期，公立醫院會盡快通知受影響的病人。

據悉，肇事手術室並非新建，最近也沒有工程。7個公立醫院聯網都有使用同款手術燈，包括威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及瑪麗醫院等。醫管局已委託一名工程專家協助分析事件成因，亦已責成承辦商展開深入調查，以確定事件成因，並於

完成後提交報告。

醫生：甚少見承辦商檢查

一名不願透露姓名的公院醫生昨向本報表示，手術期間經常要把手術燈移上移落，不排除螺絲因此鬆脫，「每次做手術，我哋都要將手術燈拉上拉落，方便睇清楚病人嘅情況，好容易出現螺絲鬆脫，但我做咗咁耐公立醫院醫生，甚少見到承辦商嚟檢查。」

據了解，涉事手術燈屬原廠保養，一年至少做一至兩次檢查包括檢查螺絲，調查方向包括同一批次螺絲的質素、工人「上螺絲」技術、手術燈事前有否發生碰撞等。

院方若疏忽 病人受傷可索償

對於聯合醫院手術室發生「墜燈」意外，立法會醫療衛生界議員林哲玄表示，若已有定時檢測，必須嚴格與廠商討論，究竟檢測方面有何問題，「這完全牽涉人命傷亡，一定要從嚴檢查發生何事，這是完全不能接受的事情。」

本身從事保險業的立法會議員陳沛

良則表示，醫管局一般已為病人購入第三者責任保險，保額以逾千萬元計，「如果有關地點平日只有幾個人出入，投保金額可能少一些。如果人流出入頻繁，投保金額就會高一些。」若傷及病人，申請索償時首要條件需證明有關意外是由醫院疏忽所引起。



■聯合醫院平日有大量市民進出。資料圖片

部分意外 本港醫院

2014年12月25日一名男子離開廣華醫院急症室時疑一時心急，當自動玻璃門尚未完全打開即踏步前行，結果左腳插入玻璃門與地面之間的罅隙被困，需消防員到場將門框抬高始救出。

2022年6月21日元朗朗屏8號對開一條中電的電纜槽起火，導致元朗、天水圍及屯門北部廣泛停電，期間屯門醫院部分地方有停電及停冷氣情況。

2022年8月15日一名43歲姓魏的女保安在油麻地母嬰健康院停車場關上一道大鐵閘時，鐵閘突然塌下，她走避不及被壓住，送院不治。勞工處早前表示已完成調查，並已向有關處所佔用人及僱主，共提出5項涉及職業安全及健康法例的檢控。

資料來源：本報資料庫