

旺角部分舊商住大廈 消防設備殘缺

香港有不少與華豐大廈一樣的舊商住大廈同樣存在消防隱憂。2007年實施的《消防安全(建築物)條例》，規定當時全港約1.35萬幢、1987年或之前落成的綜合用途及住用建築物改善樓宇消防裝置，提升至切合現代要求的防火保障。但本報記者昨午到旺角部分舊有商住大廈直擊，發現均未符合要求，如有商住大廈未有安裝自動噴灑系統，公用地方也不見有消防栓和喉轆系統，住宅樓層亦沒有緊急照明設施，更有大廈防煙門被長期打開，就算有手提滅火筒亦已過期。

1966年落成入伙的旺角彌敦道新興大廈，1989年大廈內一間夜總會曾發生四級火警，一名多次出入火場救人的消防隊員更因而殉職。記者昨午到訪該大廈，只見仍搭有棚架進行維修工程，而大廈內有多間賓館和卡拉OK夜總會，而地下大堂和電梯上一層的食肆樓層，雖有安裝自動噴灑系統、照明系統及火警鐘，但未見有消防栓及喉轆等設備。

除新興大廈外，記者在旺角山東街榮華大廈所見，消防設備亦不齊全。該大廈於1959年落成入伙，樓上商舖、賓館和住宅混雜，但地下大堂不見有自動噴灑及緊急照明系統，而地下大堂防火門十分老舊，更有明顯的縫隙，若走火警很難發揮作用。情況最差的是通菜街一個1958年落成的7層商住大廈，該樓宇並無電梯，登上二樓及三樓均為樓上髮廊，之後便是一梯兩伙住宅單位。現場所見大廈沒有任何消防裝置，樓上住宅單位梯間亦未見有燈，十分昏暗，由於沒有消防喉和灑水系統，加上沒有照明，倘發生火警，居民難以逃生。



大廈一樓的健美中心窗戶被燒至塌黑。中通社



華豐大廈賓館林立。網上圖片

大廈走廊濃煙密布。網上圖片

逾80名關愛隊員 到社區中心醫院支援

佐敦華豐大廈昨發生3級大火，油尖旺民政事務處隨即開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，收容受影響居民，而油尖旺區亦出動7隊關愛隊、超過80名隊員及義工在不同地點支援。多名關愛隊成員接受本報訪問時表示，在得知火災情況後，關愛隊隊員「一呼百應」，有的在路面維持秩序或負責物資運送，亦有人到醫院安撫市民情緒及協助他們尋找親屬。

關愛隊成員岑先生昨於火警附近路口協助政府封路及維持秩序，見到有受影響市民落樓，便會提供乾糧或飲用水。年過90、住在華豐大廈3樓賓館的鄭伯接受本報訪問時表示，事發時看到濃煙，已即時用濕毛巾掩住口鼻，約半小時後由消防員前來救援，他提起逃生經歷依然心有餘悸，但同時亦不禁讚賞關愛隊的服務，「一落下去，就有關愛隊隊員問我是否身體不舒服，當時便感到一陣暖意。到底護中心後，他們可謂有求必應，又提供水和食物，這就是香港人的守望相助，到困難時便有人伸手。」

葵芳餐廳火警疏散百人 洪水橋地盤四級火未熄

元朗洪水橋洪雅路房屋協會地盤四級火，由前日焚至今日凌晨仍未熄滅，消防處一度擔心地盤內兩座50米高天秤有倒塌風險，昨日在天秤架安放震動感應器，評估後確定天秤未有即時倒塌危機。房協指工程原定於2026年落成，已向承建商發出停工指令，具體對項目落成時間的影響及損毀程度仍有待評估，損毀部分不排除會加固或拆卸重置。

消防處助理處長(新界北)李冠友表示，經風險評估後，昨午開始改變救火策略，由在外圍射水改為主動進入地庫滅火，相信滅火行動仍要持續一段時間，又指地庫內設有支架，加上有大量建築材料及木板，令火場滿布濃煙及溫度高，消防員不時會發現新火源，救火有難度。

另外，葵芳昨午4時4分發生火警。葵涌廣場地下一茶餐廳廚房疑因爐頭搶火，大量濃煙沿油煙喉席捲半空。消防派出搜救隊到場，15分鐘後大致將火救熄，約100名市民自行疏散至安全位置，無人受傷。



消防升起雲梯救人。鄧炳強Fb



傷者送院救治。鄧炳強Fb

割房廈奪命火 地盤工勇救人

華豐大廈5死40傷 接防火指示16年未遵辦



油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5人死亡。

佐敦道有60年歷史、賓館及割房林立的華豐大廈昨晨發生三級火，濃煙充斥走廊及梯間向上蔓延，大批住客被困，消防救出250人，45人受傷送院，當中5人包括一名逃生墮樓傷者不治，另有8人危殆、3人嚴重。專家不排除防火門改動或長期打開致濃煙迅速蔓延各層形成「煙肉效應」釀成慘劇。消防處將成立專案組調查起因，警方亦循刑事方向調查。烈火雖無情，在鄰近地盤的7名工人及一名休班民安隊員自發救人，用燒焊器、長梯及吊機拯救十多名爬出大廈後巷簷篷的居民，盡顯人性光輝。

250人，另有約50人自行逃生。其中45名男女(未滿1歲至94歲)包括本地人及非華裔人士受傷或不適，分送5間醫院，3男2女不幸死亡，另有8人情況危殆及3人嚴重，其餘情況穩定或治理後已出院，死傷者主要是燒傷、吸入性損傷及擦傷。據悉，5名死者目前僅兩名男子證實身份，分別為黎嘉倫(67歲)及曾慶偉(70歲)，均持香港身份證。行政長官李家超高度重視事件，發聲明表示極度哀痛及對死者家屬和傷者致深切慰問，並到醫院探望傷者，強調確保所有人得到幫助。

消防處分區指揮官(九龍南)林建軍表示，華豐大廈有35個持牌賓館，亦有不同割房，涉及遊客亦多，火勢大加濃煙蔓延至不同樓層，要較多人手拯救。5名死者其中3人被發現於2樓走廊、1人在7至8樓梯間、1人疑逃生時從高處墮下1樓簷篷。消防顧問梁錦得認為起火地點為1及2樓大堂，懷疑住戶或食方便長開防火門，火警時煙及火隨樓梯上升，形成「煙肉效應」釀成慘劇。

屋宇署昨晚表示，於2008年曾向該大廈業主立案法團發出消防安全指示，包括要求更換防火門等，惟現仍未遵辦指示。


華豐大廈屬單棟建築，共230個單位。事發於昨晨7時53分，上址1樓一間健身中心對開位置突然發生火警，產生大量濃煙，一度傳出爆炸聲，驚動多人報案。由於火勢猛烈，濃煙迅速充斥走廊大堂及梯間，並蔓延樓上多個樓層，大批住客無法逃生被困，有人在單位窗邊揮手求救，甚至爬出窗外逃生，亦有住客包括小童走上天台待救，情況危急。



消防護送大廈住戶撤離。中通社

地盤工燒網出吊機救人

消防上午8時將火升為三級，動用2條喉、2隊煙帽隊及升起多條雲梯救人。期間低座有十多名居民爬出後巷簷篷逃生，但簷篷下方亦火光熊熊。一名周姓休班民安隊員路過趕至，毗鄰地盤7名工人亦發現有人被困，齊施援手。工人利用燒焊工具燒開阻隔的鐵絲網，又找來水喉射水，其後搬來兩長梯讓居民逃生，一老翁因行動不便被困，工人遂出動吊機將老翁吊落地面，十多分鐘成功救出眾人，部分獲救者情緒激動受驚痛哭。



多名住戶在窗邊待救。



吊機救人



長梯逃生



燒開鐵網