

# 一樓天井先起火 主梯防火門損毀濃煙礙逃生 華豐奪命火疑煙頭燒膠袋肇禍

佐敦華豐大廈前日發生三級火釀5死40傷，昨日調查出現眉目，初步認為起火源頭很可能在一樓天井，將調查煙頭燒着天井雜物的可能性。消防處指該廈消防年檢已過期未有遵從，亦曾未經申請改動內部結構，單位有不同間隔致樓層人數增加，令救援更困難。此外，大廈內接近正門入口主樓梯部分防火門有損毀，是導致樓梯有較大濃煙原因之一，令居民無法從主樓梯逃生，對傷亡造成影響。

(相關資訊刊P5)



■消防處義工隊出動協助受影響人士。

據了解，消防與警方經通宵調查，初步認為火警不涉刑事或縱火，起火源頭很可能在一樓天井，該處儲存了一批清潔工具和大量膠袋，懷疑因此導致火勢迅速向上蔓延，一些平台亦遺留不少煙頭。有消息指煙頭肇禍屬其中一個可能性，亦會循電子裝置短路等其他可能性調查。

消防處九龍南分區指揮官林建軍昨指，今次起火範圍主要在面向正門的主樓梯和1樓及2樓，該處位置嚴重焚毀。華豐大廈共有3條樓梯，其中一條火警時幾乎沒



■居民登記上樓取回物品。

中通社

濃煙，有百多居民經此逃走，但接近正門入口的主樓梯則受濃煙影響嚴重，居民無法從主樓梯逃生，事後檢查發現主樓梯有數道防火門損毀。

林建軍續稱，今次火警大部分高層單位未受火勢波及，但大廈內有不少劏房和賓館，需逐個敲門或爆破搜索，確保無人被困。而今次行動的爆破比以往多，現場有不少膠製建築在牆邊，天井位置有不同種類的膠袋堆積，一樓部分燈箱燒至熔化，產生濃煙及有害物質。他指經翻查紀錄，消防處對上一次巡查華豐大廈是今年2月9日，當時並無發現問題，但今次救援過程發現大廈消防年檢已過期未有遵從，有需要會採取進一步執法行動。

對於起火位置堆積大量塑膠物品，消防顧問梁錦得指，塑膠燃燒時每公斤可釋出約40焦耳熱力，較木材高一倍，今次大

火有死者倒臥7至8樓梯間，反映火勢蔓延迅速，推測當時現場「既高溫又大煙，完全不適合走火警，簡直地獄一樣。」他認為若樓梯不適合走火警，居民最安全做法是留在單位等待消防救援。


## 5死者確認身份 包括印尼籍夫婦

三級火造成5人不幸離世，包括66歲男死者黎嘉倫、69歲男死者曾慶偉及56歲菲律賓籍女性外，還有一對持工作簽證來港在一間五星級酒店工作的印尼籍年輕夫婦，據悉23歲丈夫疑逃生時從高處飛墮1樓簷篷死亡，24歲妻子則在2樓走廊被發現，夫婦的3名親友昨晨到富山殮房認屍，並表示希望能將兩人遺體運回印尼安葬。其餘40名傷者昨仍有7人危殆，早前命危的7個月大女嬰則由危殆轉為嚴重，留醫廣華醫院。

## 尼泊爾裔議員助兩女孩尋父

華豐大廈仍未解封，受影響居民及賓館旅客暫准返回執執必需品及行李，他們憶述逃生情況仍猶有餘悸。昨日現場所見，大廈各出入口均有警員把守，低層外牆熏黑。油尖旺民政事務處在場設立跨部門援助站為居民登記資料，關愛隊、消防處義工隊亦在場協助受影響人士。據了解，警員讓有需要的居民及賓館旅客上樓，例如取回旅遊證件、行李、長期病患者的藥物等。現階段是分批讓高層住戶優先，低層則要稍後時間。另有部分在梁顯利油麻地社區中心留宿一宵的居民，向民政處登記後由旅遊巴載返現場。

受大火影響的居民、旅客無論生活還是情緒方面，都需要及時有效的支援，尤以不懂廣東話的少數族裔或外國旅客更需要關注。油尖旺區議會尼泊爾裔議員Aruna GURUNG在事發後由清早忙到深夜，包括主動幫助驚慌失措的印度裔旅客順利搭乘飛機離港，協助兩個在逃生時與父親走散的無助小女孩與父親團聚。Aruna說，希望各界能夠持續關注事件，並盡己所能伸出援手，讓溫暖傳遞開去。



■寬運大和尚顯誦經超度罹難者。

華豐大廈火災釀5死40多人受傷。香港佛教聯合會會長寬運大和尚昨對災難的發生表示極度悲痛，呼籲全港佛教弟子誦經超度火災罹難亡者，祈願亡者往生善道；亦祈求佛菩薩加持，祝願受傷人士早日康復；以及所有經歷災難者早日釋懷，安定身心，重過新生。

## 全面檢討防中暑指引



周昇詞

周小松  
立法會議員

勞工處於去年5月推出《預防工作中暑指引》，以減低僱員工作中暑的風險。指引剛推行的時候，社會都期望有關規定可以落實好，加強保障工友。然而，指引實行一年後，仍有工友反映在酷熱環境下無法獲得足夠休息，甚至連預防及控制措施亦未做足。這個結果讓筆者感到失望，冀當局可以檢視未能達到預期效果的原因，並盡快檢討優化。

早前有機構發布關於指引執行情況的研究報告，發現有地盤工友在暑熱警告生效時，因為要完成工作而難以得到相應休息時間。雖然指引列明當暑熱警告生效，「僱主須在合理及切實可行範圍內，為受影響的員工每小時安排休息時間」。但由於指引並非法例，不能強制僱主必須為僱員提供有關安

排，有僱主拒絕遵守是意料中事。對此，筆者始終認為，軟性做法成效不彰時，當局應盡快研究立法的可行性，規管僱主必須遵守有關規定，保障工友在酷熱環境下的工作安全。

另外，不少在戶外工作的工友也向筆者反映，僱主所提供的防暑裝備不足，例如便攜式風扇和防曬裝備都沒有，情況並不理想。筆者期望政府發揮更積極的角色，透過落實《指引》和加強職安健宣傳，推動僱主切實做好減少員工受熱壓力威脅的預防措施。

政府曾表示在去年暑假後，便會着手檢討「點樣可以做得好啲」，惟至今似乎仍然「只聞樓梯響」。如今夏季將至，酷熱天氣下的工作安全問題須得到正視。筆者促請當局，盡快進行全面檢討，避免與熱壓力相關的工傷個案再發生。

## 洪水橋四級火燒近42小時終救熄



■消防不斷向火場射水。

元朗洪水橋洪雅路房協地盤四級長命火，歷時近42小時至昨晨7時終被救熄，期間未有受傷報告，為防止死灰復燃，消防員需繼續留守射水降溫。屋宇署初步認為火場兩個天秤無即時危險，但稍後仍需進入地盤評估結構，暫時未知地盤復工日期。

消防處副消防總長（新界北）黃景文形容整個灌救過程困難重重，原因包括火場面積有約5,000平方米，內部佈滿濃煙，溫度極高，部分位置高達攝氏500度，並且有大量建築材料和風煤樽，火勢猛烈。現場亦有大量支架，儼如迷宮，令消防員進入火場相當困難。他又指地盤內有兩個第二類危險品儲存所，可存放乙炔及氧氣瓶，專責隊會調查是否存在違規情況。

事發於大前日（9日）下午1時20分，但直至昨晨7時才大致被救熄。