



Facebook



P.10 人行減息撐經濟
料促進投資消費

P.16 張家朗何詩蓓
任奧運開幕持旗手



f lionrockdaily 香港仔

www.lionrockdaily.com

2024.7.23 | 星期二



黃大仙龍翔道水浸。民建聯提供



深水埗元州街興華街交界成澤國。民建聯提供



中西區荷李活道公園行人道被積水覆蓋。民建聯提供



暴雨期間街道變成「河流」。

部分水浸黑點名單

中西區
荷李活道公園
整個公園水浸

東區
北角錦屏街錦屏樓後面
水浸，導致大廈升降機損壞

九龍城
紅磡灣街豪宴酒家外面
排水渠滿溢，溢出行人路

深水埗
元州街興華街交界
嚴重水浸，去水渠有垃圾和淤泥

何文田邨常富街
(近綺文樓對出)
該處水渠不通順，
流向馬路邊，造成地滑

黃大仙
黃大仙中心北館對出
水浸，雨水湧入黃大仙中心北館

黃大仙龍翔道
(近沙田坳道)對出一段
水浸，路段全線封閉

資料來源：民建聯

全港實地調查較渠署統計多22倍 民記倡設預警通報

揭91水浸黑點 龍城黃大仙高危

極端天氣愈發頻繁，即使本港渠道防洪力高，亦敵不過去年9月世紀黑雨導致多區嚴重水浸。民建聯於今年5至6月巡查各區水浸情況，找出91個有實際或潛在風險的水浸黑點，當中以九龍城區最多佔13個，黃大仙區及離島區亦分別有12個及10個。鑒於91個水浸黑點有13個屬私人場所，民建聯促請政府檢視及研究私人場所管理人的防洪責任，訂立清晰防洪指引；並建議仿效內地設立水浸預警通報系統，提早通知當地居民作準備，以防發生危險及減少經濟損失。

民建聯昨召開記者會公布各區水浸黑點調查情況。立法會議員李世榮表示，91個水浸黑點是由區議員及地區幹事實地搜集得出，被列為黑點的地方主要是出現雨水超過排水系統負荷、河道及海水倒灌、雨水湧入商戶或屋苑，以及沙泥樹枝堵塞渠道引致雨水積聚地面等情況。水浸黑點主要集中在九龍區，共有45個，新界區有38個，港島區則有8個。

被問到為何渠務署統計全港只有4個水浸黑點、民建聯調查卻有91個，多出22倍。李世榮指雙方對水浸黑點定義有所不同，「特區政府定義黑點時可能更科學化，

用工程方法計算，民建聯則是『寧濫莫缺』。」他強調並非無緣無故列出黑點，是親眼看到出現水浸情況才納入，「政府應該去觀察我們發現的地方，看是阻塞物還是系統導致去水不及。」他建議政府諮詢區議會，檢視和更新各區水浸黑點名單，及早部署及規劃防洪工程，避免雨季時再次出現嚴重水浸，並為水浸黑點及早計劃應急與緊急疏散方案。

短期防洪促進水閘護土牆

對於發展局正全速推展雨水排放系統改善工程，工程最快2028年竣工，李世榮建議政府先進行短期暫時性防洪措施，例如加建水閘、護土牆與路面集水溝，以及於河堤旁安裝擋水板等。他又建議在更多渠口堵塞的黑點加裝沙井水位檢測預警設施，並持續檢視和優化緊急應變隊伍的運作，提升巡查及清理排水系統的效率。

民建聯指現時政府的排水系統可應付至2050年的天氣，但擔心工程「追不上」氣

候變化，因此希望政府申請撥款要有前瞻性，將標準提升到可應付2060至2070年的天氣。

李世榮讚揚內地氣象部做得很好，會在出現極端天氣時透過短訊提醒用戶未來或有強降雨，要做好準備，認為特區政府應結合天文台預報系統，更準確和快速地評估水浸風險，並設立通報系統，以盡快通知有關地區居民。

他續指，91個水浸黑點中，有78個屬政府管理，其餘13個屬領展及港鐵公司等私人管理，建議政府檢視及研究私人場所管理人的防洪責任，例如日出康城停車場個案，「政府作為地主，相關部門借出土地時可將指引加入租借條款中，明確列出責任人需要作出什麼措施，並提供技術協助提升私人場所的排水能力，保障市民安全及其財產。」

夏天雨季來臨，民建聯調查發現九龍城、黃大仙及離島區的水浸黑點最多。該三區的區議員建議特區政府加快更換老化水管，及加入創新科技以數據化監視水管的健康情況，防患於未然。

去年9月世紀黑雨，黃大仙區成為水浸重災區之一。該區區議員黎榮浩指，政府已於今年做了短中長期措施，如要求地盤承辦商妥善處理工地內的泥水及建築廢料、進行恒常斜坡鞏固及改善工程等，他希望能加快工程進度。

九龍城區議員吳寶強表示，當區水浸黑點主要由於水管老化問題嚴重所造成，導致近年多次出現爆水管事故，建議政府設置更多監測點，詳細了解地下水管健康情況。

離島區議員劉展鵬則指，大澳及長洲等水浸主要因海水倒灌或海浪沖擊，為協助緩解離島低窪地區水患，建議政府引入創新科技，將排水系統智能化，以數據化診斷評估及實時更新排水系統情況。

議員倡智能系統監測水管滲漏



家長抱起女兒走過積水。



暴雨下市民涉水而行。