



習近平表示哀悼 要求全力撲滅火災

據新華社報道，11月26日下午，香港新界大埔屋邨宏福苑多棟住宅樓發生火災，造成重大人員傷亡。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視，第一時間了解火災救援和人員傷亡等情況，指示中央政府駐香港聯絡辦負責人向香港特區行政長官李家超轉達他對遇難人員和殉職的消防員的哀悼、對遇難者家屬和受災人員的慰問，要求中央港澳辦、中央政府駐香港聯絡辦支持香港特區政府全力以赴撲滅火災，想方設法做好人員搜救、傷員救治、善後安撫等工作，有關部門和地方政府提供必要援助，努力把火災傷亡損失降到最低。

香港特區政府已啟動應急救援機制，中央政府駐香港聯絡辦已成立應急專班，與特區政府密切溝通，全力支持做好救援工作。目前，相關工作正在進行中。



■李家超即時啟動緊急事故監察及支援中心，聽取匯報。
李家超 Fb 圖片

繼上月中環華懋大廈棚架三級火「燒通頂」後，大埔宏福苑再發生因棚架引起的火災。根據勞工處的「竹棚架工作安全守則」及屋宇署《竹棚架設計及搭建指引》

規定，棚架的保護網必須由阻燃物料組成，但阻燃網成本貴近一倍，港九搭棚同敬工會理事長何炳德補充，一副阻燃網價值90多元，無阻燃功能的普通網僅50多元，而且阻燃網不耐用，要經常更換，成本高昂；普通網則能不停重用，建議特區政府有關部門循保護網物料是否合乎防火規定進行調查。

香港建造業總工會理事長周思傑指出，阻燃棚網的性能會隨時間及環境因素逐漸失效。業界一般建議每月剪取棚網樣本作測試，以確保其阻燃性能有效，但目前法例並未強制要求定期檢測。

另外，宏福苑至少有7座大廈受大火波及，大批業主損失慘重，將來可能引發索償潮。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，當屋苑需要大維修，雖然並非強制性，但屋苑法團或管理公司也會要求承建商購買相關工程的保險，以應付工程期間可能發生事故的賠償事宜。至於購買的保額大小，需要視乎工程性質及規模而定，一般保險公司也會給予意見。

正在大維修的大埔宏福苑，其中一座大廈外牆棚架昨午起火，火屑被風吹向其他大廈，釀成災難性五級火警，現場共有7幢大廈陷入火海，估計逾千個單位被不同程度焚毀，消防處和警方共出動逾千人救援，至深夜仍在全力營救被困居民。截至今日凌晨，至少有36人在火警中不幸遇難，包括一名消防員英勇殉職，另有279人失聯。行政長官李家超對火災中的遇難人員表示極度哀傷，並即時啟動緊急事故監察及支援中心，李家超深夜到大埔社區中心探望和慰問受影響居民。

七大廈陷火海 至少36人遇難

另有279人失聯 消防警方逾千人徹夜救援

■昨晚入夜後，現場仍火光熊熊。

發生五級火的大埔宏福苑，有42年樓齡，共有8座大廈合共1,984個單位，業主立案法團文件顯示，該屋苑於去年7月進行大維修，並分階段搭建外牆竹棚。昨午2時許，有街坊看見宏昌閣棚架着火，消防處在2時51分接報，消防處副處長（行動）陳慶勇表示，消防員到場時的火場面積為27米乘21米，當時棚架起火，並有向單位內及其他大廈蔓延的趨勢，期間一直收到求助個案。由於火勢持續，傍晚6時22分將火警升為五級。

昨晚8時，仍有不少單位噴出火舌，熊熊火光映紅夜空，消防員估計因風勢及起火竹棚的碎屑及雜物飄至其他大廈，火勢已蔓延到屋苑7座大廈，消防處向每座指派一名高級消防區長或消防區長處理救援，鋼梯車則在外圍射水。由於火場溫度非常高，其中兩、三座大廈情況較嚴峻，消防員進入大廈滅火時遇到高溫，消防通訊中心與市民保持聯絡。

消防處在救援中共派出8條喉、

7部鋼梯車、22隊搜索隊、128輛消防車、57輛救護車，以及767名消防和救護員參與救援。警務處大埔警區指揮官江永祥表示，火警中警方動用400名警務人員，在現場疏散和外圍封鎖。如果有任何市民懷疑朋友或者親友在火警中失蹤或失聯，可致電熱線1878999查詢。

截至今日凌晨，至少有36人在火警中遇難，其中包括消防員何偉豪，另有279人失聯。29人在醫院留醫，其中7人危殆。

關愛隊設支援站提供飲食

殉職的37歲消防員何偉豪隸屬沙田消防局，他下午3時01分到場，並在地下位置滅火，至3時30分失聯，半小時後在宏昌閣對開空地被尋獲，當時他面部有燒傷，送院搶救後於下午4時41分不治。

受宏福苑五級火影響，大埔區內多所學校包括屋苑對開的大埔浸信會公立學校等今日將會停課。

大埔區關愛隊宏福小區的成員表示，關愛隊成員在火警發生後不久抵達現場協助疏散居民，並在廣福邨平台設臨時支援站，提供飲用水及熱食飯盒以至情緒支援，耐心聆聽和跟進居民的憂慮及需要。

阻燃棚網不耐用 未強制定期驗效能



■消防員被送院搶救，及後證實不治。



■不少居民顯得憂心忡忡。



■大批受影響居民被安置到臨時庇護中心。