



Facebook



P.2 工展銷售10億
入場人次升5%

P.15 向曼聯高層「開火」
艾摩廉炒魷



lionrockdaily 香港仔 www.lionrockdaily.com

2026.1.6 | 星期二

老化球架 加木突 林加木 青年入樽 變入廠

土瓜灣遊樂場支柱銹蝕 市民籲加強檢查保養



■青年被籃球架倒下壓傷，送院治理。

土瓜灣靠背壟道遊樂場籃球場前晚（4日）發生籃球架前傾倒塌意外，壓傷一名打籃球的20歲青年，意外疑涉及籃球架支柱銹蝕老化致肇禍。記者昨日巡視旺角、灣仔一帶的康文署籃球場及康體場地，也出現零星的銹跡，有使用者表示鮮有見康文署保養維修設施，笑言：「依家要望吓冇冇生銹先敢打波，呢啲一跌落嚟就有命！」市民建議署方豎立維修保養牌，展示上次檢查的時間，讓市民安心使用設施。申訴專員公署早年調查亦發現，康文署雖就轄下戶外康體場地的遊樂和康體設施制定指引，指示前線人員定期巡視，但報告顯示工程延誤問題嚴重。

康文署表示，高度關注今次意外，向傷者表示慰問。意外後已即時圍封整個籃球場，並安排相關工程人員了解及跟進事故。發言人強調，一向重視轄下康樂場地遊樂設施的保養與維修，除了年度全面檢查外，亦每兩星期檢查相關遊樂設施，最近一次於上月18日巡查，當時無發現異樣，署方正緊急安排更深入調查，以確定事故原因。

前晚約10時27分，警方接獲報案指在靠背壟道遊樂場的籃球場，有籃球架倒塌壓傷一名青年。警員及救護員到場，證實一個籃球架向前叩頭式倒下，現場有多人，其中一名20歲蔡姓男青年頭部擦傷、左膝及右邊肋骨疼痛。

傷者其後清醒被送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，初步相信是籃球架因生銹老化而墜下，案件列為發現財物損毀及有人意外受傷案件跟進。

記者昨午返回探訪籃球架的土瓜灣靠背壟道遊樂場，場內塌下的籃球架仍未移走，斷開的兩支鐵柱底部可見銹蝕得相當嚴重，其

與對面另一個同款籃球架俱被圍封。現場則有一名男子蹲在斷開的籃球架支柱底部，疑似了解設施的損毀情況。康文署在現場貼出公告，指籃球場暫停開放，直至另行通告。

街坊吳先生表示，一般人很難察覺籃球架支柱的底部是否生銹，所以發生倒塌「碰到人一啲都唔奇」，他指出球場使用者應提高警覺，若發現籃球架異常，要及時向康文署反映，署方亦應加強定期檢查及翻新設施。

街坊擔心：「望吓先敢打波」

另一街坊馮先生帶同兒子本想打籃球，到達時赫見一個籃球架塌下，明言感到擔心，他稱每周都會前來打籃球，該處打波的亦大多是8歲至13歲小童，但從未見過有人維修。此外，何文田配水庫足球場、馬頭圍配水庫網球場，近半年亦未見過有人保養維修。他稱「依家要望吓冇冇生銹先敢打波，呢啲一跌落嚟就有命！」



■土瓜灣靠背壟道遊樂場，一個籃球架向前叩頭式倒下。



■籃球架支柱嚴重銹蝕，齊口斷開。



■楓樹街遊樂場有市民在打籃球。

記者在深水埗楓樹街遊樂場所見，有籃球架的支柱底部出現明顯銹蝕情況。打籃球的劉先生指出，康文署檢查保養責無旁貸，並反問「這些不是應該由康文署負責的嗎？」他稱有關當局應定期派員巡查，做好維修保養避免意外重演。

定了指引，指示前線人員定期巡視設施，並在發現損壞時盡快提交報告以安排維修，但在2017年至2021年期間，康文署由接獲設施損壞報告到確認完成維修，平均需要2.5個月至3個月；2018年至2022年期間，在外判承辦商所完成的維修個案中，接近四分之一至半數未能在預計完工日期前完成，顯示工程延誤問題嚴重。

民建聯立法會議員鄭泳舜建議，康文署應責成各區經理及同事全面巡查，檢視所有球類場地設施。他亦提到，本港不少公共籃球場設施長期失修，翻新工程進度緩慢，建議康文署制定明確的維修時間表。

康文署維修設施 平均需2.5至3個月

申訴專員公署早於兩年前，曾就康文署戶外遊樂及康體設施保養及維修展開主動調查指出，康文署部分前線人員沒有適時匯報設施損壞，或採取臨時安全措施。該署當時曾估計，有300宗至400宗設施損

毀，但暫緩維修，最長可達半年。有立法會議員則稱，曾接獲市民投訴轉介康文署，未即時處理。

翻查資料，申訴專員公署2023年12月14日一項調查發現，雖然康文署就其轄下戶外康體場地的遊樂和康體設施制

康文署轄下有不少健體設施。圖為小朋友試玩陸上衝浪。資料圖片



今日天氣 天晴乾燥 早上寒冷 12-18°C 濕度40-70%

爆料專線：(852)6066 8769 每人限取一份