



月內四度爆水管 屯門換喉等年底

水署沿線安裝滲漏監察儀 月底展緊急鋪設工程

屯門青山公路近屯利街一段水管前日出現食水管滲漏，是一個月內第四次，期間要暫停食水供應，昨晨完成搶修恢復四個受影響屋苑的食水供應。當區區議員表示，事故影響約7,000名居民，希望水務署優先處理該區脆弱的喉管。水務署表示，爭取月底在青山公路展開緊急水管鋪設工程，接駁至該屋苑，以便日後有需要時作供水調度。另外，署方正於有關水管沿線安裝先進的滲漏噪聲實時監察儀，並已計劃今年底更換該段喉管。

■大埔安埔路近大元邨昨午有食水管爆裂。大埔區議員羅曉楓Fb圖片



■屯利街地底水管本月初曾滲漏。立法會議員周浩鼎Fb圖片



■水務署團隊在青山公路近屯利街進行搶修工程。屯門區議員謝永恒Fb圖片

■水務署在受影響屯門屋苑附近設立臨時供水點。水務署滴惜仔Fb圖片

■水務署職員為受影響屯門用戶送上樽裝水。水務署滴惜仔Fb圖片

另外，大埔安埔路近大元邨昨午亦有一條地底直徑200毫米的食水管爆裂，大量食水湧出路面，影響大元邨、大埔廣場、汀雅苑及大埔中心的食水供應，預料近5,000戶受影響。水務署表示，為減低對居民的影響，將安排在昨晚11時用水高峰期後才停水以進行維修，爭取今日（27日）中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。

至於屯門青山公路的水管滲漏，涉及近屯利街的地底一段直徑600毫米的食水管，自上月28日、29日及本月3日先後三度出現滲漏，影響鄰近屋苑的食水供應，前日早上7時許第四次出現滲漏，附近怡峰園、顯發邨、恒順園及冠峰園共四個屋苑，再度暫停食水以便臨時搶修。

水務署表示經通宵搶修，受影響四個屋苑的食水已於昨早7時半開始陸續恢復。事故中，署方在附近設立逾10個臨時供水點，並調派兩架水車和超過30個水箱確保臨時供水充足。由於相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水期間僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。

水務署感謝屯門民政處、房屋署、區議員、關愛隊及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成。署方表示，涉事水管於近期曾出現滲漏，鑒於該段水管的滲漏紀錄，署方爭取本月底在青山公路展開緊急水管鋪設工程，接駁至受影響的4個屋苑，以便日後有需要維修相關水管時，可進行供水調度，確保有關屋苑食水供應不受影響。

區議員倡加強巡查滲漏點

署方續指，正於有關水管沿線安裝先進的滲漏噪聲實時監察儀，配合人工智能，目標在滲漏初期進行緊急維修，減少對居民用水的影響。同時，署方正在研究為有關水管加裝銹蝕監察及保護系統的可行性，以期進一步保持喉管的健康狀態及減低出現滲漏的風險。

另外，署方已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門（包括民政事務總署、房屋署、警務處、運輸署及路政署），及相關屋苑管理處等持份者緊密協調，盡快制定更換該段喉管的方案，以期於今年底展開相關工程。

屯門區區議員鍾健峰表示，事故影響約7,000名居民，期望水務署先針對處理脆弱喉管。他說：「四次爆水管位置最近三次位置相當接近，都在20米範圍以內。」他建議水務署除了加設水閘外，也應加強滲漏點巡查，以及提早預告維修，讓市民及早知悉停水安排，將影響減至最低。

