

巴士驚險事故一日三宗

九巴着火爆炸

70乘客慌逃

▲雙層九巴在大道東起火，火勢猛烈（讀者提供）

▶巴士車廂座椅燒熔



今年巴士冒煙着火事件

- 2008-11-1
■單層城巴回廠途中在東區走廊着火烧通頂。
- 2008-7-20
■雙層九巴行駛至旺角晏架街時車尾冒煙着火，要疏散十多名乘客。
- 2008-2-11
■新巴在筲箕灣停站落客時因散熱水箱喉管漏出熱水，車尾冒煙。
- 2008-2-4
■單層城巴在港島白建時道着火烧毀，十多名乘客要疏散。
- 2008-2-2
■九巴在大老山隧道內車尾起火，二十五名乘客需沿管道徒步逃生，其中五人吸入濃煙或擦傷手腳須送院。



▲消防員向九巴射水降溫

【本報訊】本港昨日發生至少三宗巴士驚險事件。一輛九巴駛至灣仔時車尾起火，約七十名乘客倉皇逃生，迅速全車着火，並發生爆炸；另外兩輛城巴分別在司徒拔道、紅棉道出事，一輛燒毀車廂，另一輛則冒煙。三宗火警幸無人受傷。運輸署已要求兩巴盡早為着火事故提交報告。

在灣仔燒毀的九巴，為113線隧道九巴，來往彩虹及堅尼地城。九巴發言人表示，出事巴士行駛僅兩年半，上月中通過例行檢查。

大廈火警鐘也響起

起火現場在灣仔皇后大道東近胡忠大廈對開。昨晨八時半，該輛雙層九巴由黃姓司機（五十二歲）駕駛開往堅尼地城，車上載有約七十名乘客，在駛至上址對開時，有乘客見車尾冒出大量濃煙，慌忙通知司機。司機緊急停車路邊查看，驚見車尾噴出火舌，連忙疏散乘客及報警，又取車上滅火筒嘗試撲救，但不起作用。火勢愈燒愈猛烈，由車尾蔓延至車頭，更不時傳出爆炸聲響，滾滾黑煙湧出車外沖上半空，濃煙更令附近大廈的火警鐘也響起。據稱，巴士起火前已有乘客嗅到燒焦味。

下層天花座椅燒熔

消防員趕到用三條喉撲救，並用工具敲碎巴士玻璃窗射水入車廂救火，約半小時後將火救熄。由於恐防有乘客未及逃生困於車廂，煙帽隊會上車搜索。事後巴士車廂嚴重焚毀，下層天花及座椅燒熔。消防員經調查後，相信因電線短路引起火警。救火期間警方曾封鎖皇后大道東路面，附近交通一度嚴重擠塞。

另外，在港島司徒拔道出事的6號線城巴，有十一年車齡，城巴指出，在上月十三日通過每月檢查。

城巴機件過熱噴火

昨晨七時三十九分，6號線城巴在中環開出往赤柱，由黃姓司機（五十九歲）駕駛。沿司徒拔道上斜駛至港安醫

院對開時，司機發現車尾有濃煙冒出，起初以為是巴士噴出廢氣，及後見煙霧愈來愈大，緊張停車往查驗，始知車尾噴出煙火，立即疏散車內乘客及報警，又用滅火筒撲救，但無效，要由消防員趕至開喉射水，始將火勢撲熄，惟車尾已嚴重焚毀，部分座椅亦燒爛。消防員經調查後估計因機件過熱着火。

另一城巴引擎冒煙

第三宗巴士驚險涉及一輛40號線城巴。昨日下午四時五十分左右，郭姓司機（五十餘歲）在灣仔出車前往華富邨，沿金鐘紅棉道上斜駛至堅尼地道交界時，發現車尾冒出大量白煙，由於早上連續有兩宗巴士火警，司機不敢掉以輕心，即時疏散乘客及報警。消防員到場調查後，證實巴士只是冒煙並無着火，初步估計是機件故障引致冒煙。

學者：疑保養維修不足

【本報訊】「我車上載着的是人、不是貨物，巴士有白煙噴出，一定要停車查看。」在紅棉道冒煙驚魂的郭姓司機表示，因早上接連有兩宗巴士着火事故，所以一發現不尋常噴煙，便立即查驗及報警。相比之前兩宗着火事故，這輛巴士故障程度只屬輕微。有機械工程專家認為，昨日兩宗嚴重着火事件，或與保養維修不足有關。

港大智能交通系統研究所所長容漢青向傳媒表示，灣仔發生的巴士火警，在短時間內火勢由車尾蔓延至車頭，焚燒猛烈幾乎燒通頂，可能是巴士的引擎有油漬積聚，一旦發生如短路等事故，有誘因引起燃燒。對於車廂內出現搶火及傳出爆炸聲，估計與車廂的纖維物料及密封式車窗設計有關，因可快速提高火場的溫度，以致造成搶火現象。



◀另一輛城巴在紅棉道冒煙，引起恐慌

◀在司徒拔道噴火的城巴損毀嚴重

幼童被棄西貢行山小徑



男童年約一歲

【本報訊】年僅一歲的幼童被家人遺棄在西貢高流灣的行山小徑，昨日被外籍行山客經過發現報警。黃大仙警區重案組正展開調查。該名中國籍幼童瘦身材，短黑髮、圓面形及大眼睛，被發現時身穿藍色及黃色長袖外套、黑色褲及綠色襪，並有一件成人尺碼藍色外套包裹。男童被發現時，身旁有一個裝載小童用品及衣物的紙袋。警方將男童送往將軍澳醫院檢驗，沒有受傷。警方呼籲男童的親人或資料提供的市民，致電23529400向黃大仙警署當值人員提供資料。

少女憂學業金錢跳樓亡

【本報訊】一名專上女學生因受學業及金錢問題困擾，前晚在天水圍天耀邨跳樓自殺，跌落一樓平台倒臥血傷重殞命。警方在大廈梯間檢獲一封遺書，證實事件無可疑後，將屍體昇往殮房。輕生女生姓梁（二十歲），與家人居住在天耀邨羅泰樓一個單位，據悉就讀專上學院，因學業成績普通耿耿於懷，家人及相熟好友曾勸她放開懷抱，記別心結未解走上自殺之路。

前晚十一時二十分，羅泰樓一名陳姓街坊經過大廈二十四樓梯間時發現一封書信，細看內容後擔心有人自殺，慌忙到附近警署報案。警員趕至大廈搜索，在一樓平台發現一名少女倒臥血泊，經救護員檢查證實已經死亡毋須送院。



◀少女在天水圍跳樓殞命

女子墮樓晾衫架救一命

【本報訊】一名女子昨日清晨從粉嶺綠悠軒高層單位墮下，跌至七樓時擱在晾衣架上不致飛墮地面撿回一命。消防員到場游繩而下，將女子救返安全地方，再送院檢查。據悉事主患有精神病，警方正調查墮樓原因。墮樓女事主姓黃（四十五歲），居住粉嶺馬道路三號綠悠軒一個單位，沒有受傷，據悉事發時她並無穿着外褲。昨日清晨六時二十分，女子由大廈高層墮下，擱在七樓單位的晾衣架上呻吟，單位李姓女戶主（三十二歲）聽到聲響查看發現，慌忙報警求助。消防員接報趕至，派人在上層單位游繩而下，將女子救返安全位置。

鐵騎士慘遭櫃車輾爆頭

櫃車不顧而去 警荃灣尋獲拘司機

【本報訊】本港三日內發生第二宗奪命電車意外。一名鐵騎士昨晨在葵涌道失控撞前貨車墮地，被駛至的貨櫃車輾爆頭慘死。貨櫃車不顧而去，警方其後在荃灣區截獲，將司機帶返警署助查。

剛升任倉務主管

慘死鐵騎士名王×剛（三十六歲），在青衣島一間鋼鐵廠任職，本負責駕駛鐘車，早前獲晉升為倉務主管。據悉死者為新羅籍，有兄弟及弟弟，他在旺角區獨居，有一名感情要好的女友。王×剛駕駛電車已十多年，「座駕」為日本牌子綿羊仔，馬力不大，屬代步用途，親人估計他是在上班途中遇害。

涉嫌輾死鐵騎士不顧而去的貨櫃車司機為林×周（四十二歲），警方已將貨櫃車拖往驗車中心安排檢驗。被鐵騎士撞及的輕型貨車司機姓何（三十五歲），車尾末有明顯碰撞痕跡。

撞貨車墮地遇害

現場在葵涌道近荔景港鐵站的高架天橋對開橋底。昨晨八時二十分，王×剛駕駛電車沿葵涌道慢線往荃灣方向行駛，尾隨輕型貨車後，駛至上址橋底附近時，電車突然失控，撼向貨車尾部人仰馬翻，鐵騎打橫停在慢線，王×

剛滾到中線路面，不巧一輛貨櫃車疾馳駛至，後輪輾過他的頭部當場爆裂，腦漿飛濺，頭盔裂為數塊。貨櫃車在意外後沒有停下，不顧而去。貨車司機報警求救，救護員接報趕到，惜證實鐵騎士已死亡毋須送院。

警方將現場往新界方向三條行車線全部封閉，以方便調查事件經過，用帳篷覆蓋死者屍體。王×剛胞兄等三名親人接到警方通知趕往現場，兄長認屍後情緒激動，一度坐在路旁痛哭，又用手機拍下現場情景。作工稍後到場將死者昇往殮房。

兄認屍悲慟痛哭

親人在殮房認屍後，胞姊從警員手中取回死者的手機，即接獲死者女友來電，對方始驚悉愛侶噩耗。荃灣區警方其後在區內尋獲懷疑涉禍的貨櫃車，四十二歲的司機被帶返警署助查，案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如曾目睹意外發生或有資料提供，致電36611300與調查人員聯絡。

在四日前（十二月八日），二十一歲水電學徒駕電車沿長沙灣大埔道行駛，切線時失控狂撼一輛停泊路邊貨車，司機被拋起飛撞貨車尾升降板重創死亡。



▲警員在意外現場調查



◀鐵騎士頭盔壓扁碎裂

失控撞欄撼樹 疑無扣安全帶 新牌仔拋車外大難不死

【本報訊】一輛私家車昨日凌晨在沙田馬鞍山路失控撞樹撼欄，再滑行十多米始停下，司機變人肉炮彈拋出車外墮地，撞傷頭部大難不死，私家車嚴重毀爛。警方正調查是否有人沒扣安全帶。受傷司機黃×輝（十九歲），拋出車後仍然清醒，送院治理後情況穩定，因不適宜酒精測試，暫時未知有否涉及酒後駕駛。失事時因衝力甚猛，路旁有一段長約三十米鐵絲網撞毀，三棵樹被撼斷；私家車泵把撞甩，車頭車尾擋風玻璃飛脫，車頭及車尾亦飛出。現場消息稱，司機獲獲車牌不久，屬新牌仔。

現場在馬鞍山路近大水坑支路，昨日凌晨三時許，黃姓青年駕駛私家車沿馬鞍山路向九龍方向，駛至近大水坑支路時車輛突然失控，衝向路旁一個沙井，疑車速甚快，即變炮彈飛車向前衝，因車頭擋風玻璃毀爛司機拋出車外墮地。私家車則連撞路旁鐵絲網及大樹，再滑行十多米始停下，車身嚴重損毀，滿地機件殘骸，有途經駕駛人士報警。救護員到場將傷者送院救治，警方將現場封閉調查意外原因，不排除有人或涉及無扣上安全帶禍禍，現場交通一度受阻近兩小時。



◀司機拋出車外撞傷頭