



中信国安葡萄酒业股份有限公司 CITIC GUOAN WINE INDUSTRY CO., LTD.

— 倡領产地生态消费 —



# 汕尾塌樓被揭層層轉包

## 汪洋批示處理 多名責任人被控制

廣東省汕尾市中國工商銀行在建大廈22日下午4時發生塌樓事故，截至22日深夜，消防救難人員從事故現場救出13人，其中6人死亡、7人受傷，其中1人重傷。在廣東省委書記汪洋和代省長朱小丹的密切關注下，救援和善後工作加緊進行。今天，涉案的施工單位、承包單位以及包工頭約有10人被警方控制。

【本報記者呂劍汕尾二十三日電】



▲▼事故中的傷者在醫院中接受治療 呂劍攝



據悉，倒塌樓房事故後，當地共投入現場救援及處置人員200多人，出動救援設備十多台，搜救工作至23日7時30分在確定無新傷亡人員後停止。

目前，傷員正在該市人民醫院、逸揮基金會醫院接受救治，已顯示無生命危險。死傷者中有10人來自重慶、四川，另有1名廣西籍、1名安徽籍和1名汕尾本地人。部分死傷者家屬已陸續到，情緒穩定。

### 施工單位全面停工

22日下午，汕尾塌樓事故發生後，廣東省委書記汪洋，代省長朱小丹等領導都做了重要批示，省安監，建設等部門都派出工作組前往汕尾指導救援及善後工作。目前，當地公安機關已依法帶走現場監督、施工直接責任人。其他可能責任人也在監控中，事故原因調查組已開始系統調查。省住房城鄉建設廳責令此次事故本地施工單位——汕頭市潮陽建築總公司在本省所承建的工程全面停工並進行檢查，符合要求方能恢復施工。

「這很顯然是一起違規承包、分包的工程，出現了這樣的故事，是悲劇也是教訓。」今天下午，汕尾一名知情人士向記者透露，像這樣招標項目被違法轉包的現象，在建築行業裡是潛規則。

記者了解到，該項物業主單位為中國工商銀行汕尾分行辦公大樓，工程於2010年11月份公開招標後開建，工程造價約3100萬元，計劃工期是800天。廣東建設信息網昨天發出的安全事故公告信息中，該工程的建設單位係中國工商銀行股份有限公司，施工單位、總包單位是汕頭市潮陽建築工程總公司，而「分包」一欄則顯示「無」。監理單位是深圳市中深建設工程監理有限公司。

汕尾市政府據初步調查認為，該項目

屬有規劃有報建有監理有招標投標建設項目，建築佔地面積4955平方米，建設面積8466平方米。此次事故坍塌部分為5樓至頂樓（8樓）中庭約60平方米頂蓋。

### 招標工程違法轉包

然而，受傷的建築工人傅世華在接受記者採訪時透露，死傷的13名工人都是由一個四川籍包工頭楊老三（楊公富）帶來的，他們負責的是混泥土水泥工的活，而楊老三已經在坍塌事故中死亡。記者隨後了解到，楊老三只是這裡的一個包工頭而已，還有負責木工的、腳手架的、泥水的、磚瓦的等等，每個包工頭負責召集建築工人，大多工人是臨時請來的，工資按天計算，分別為160、180、200元每天不等。按規定一天為8個小時，包工頭為了得到更多的利潤，經常要求工人做到13個小時。

傷者周征祥位於這個層層分包的最低層，他傷心地告訴記者，他這次負責叫了6個零散的民工，結果死了3個，有的只是第一天上班。周征祥說：「這種工程都不會自己做，分包出去最終的牟利是壓榨民工的工作時間，分包到最後，每天多做的5個小時工作，就是小包工頭榨取的利潤。」

在全國樓市波動的關鍵時期，塌樓事件引起民衆對樓房質量擔憂。廣東省住房城鄉建設廳廳長房慶方日前已指派該部門的分管領導、總工程師李新建帶領工作組趕赴現場，指導和協調做好安全施救和防止工地發生次生生命危險事故有關工作。該廳23日印發《關於汕尾市中國工商銀行汕尾分行培訓綜合樓倒支模坍塌較大事故的緊急通報》，部署全省開展高大模板、腳手架方面的專項檢查，消除隱患；近日派出七個督查小組，督察14個地級以上市建築施工安全生產情況。



▲汕尾塌樓事故涉案的施工單位、承包單位以及包工頭約有10人被警方控制 呂劍攝

## 工友質疑大樓中空設計

【本報記者呂劍汕尾二十三日電】在汕尾市人民醫院，記者見到了在塌樓事故受傷的周征祥，他和另外兩名傷者回憶說，當時他們看到正在封頂的水泥面從中間開始往下陷落的時候，腦海裡瞬間閃念：「這下完了……」

今天晚上，汕尾市政府公布了事故原因調查組系統調查後的初步認定結果：「為施工單位違反施工規範造成的生產安全責任事故。」對此，另一個倖存者付世華表示，自己是第一天上班，對實際的情況並不了解。不過前來醫院看望的工友紛紛表示，這座大樓的設計上很特別，自己做了數十年的建築也沒有見過如此高的中空設計，整個5層樓的柱子都沒有樓層板，直接封頂導致孤立的立柱鋼管扭曲，可能是頂樓無法承受

而坍塌的原因。

周征祥說，他在汕尾的建築生涯中，已經遭遇了兩次類似的事故，第一次只是建設到一層的時候發生了坍塌，有人受傷，但沒有人喪命；而這次是在9樓頂，事故嚴重得多。「我怎麼也想不明白，銀行為什麼要設計這麼高的中空呢？」周征祥自言自語地說。

一名圍觀的群眾表示自己從事房地產工作，他認為近年來樓房坍塌事故頻發的主要原因是偷工減料，二是層層轉包導致的質量監管出現的問題，再有可能是設計上的缺陷。據介紹，目前建築設計都要求大體達到一定的抗震標準，但承包包工大多使用的是缺乏資質的臨時工，這是建築質量降低的主要原因。

## 鄂大霧多車追尾6死24傷

【本報訊】中新社武漢23日消息：23日，一場能見度不足10米的大霧突襲湖北（武）漢宜（昌）高速公路。當日7時40分許，在漢宜高速仙桃境內發生一起3車刮擦的交通事故，離事發地不遠處隨後又發生一起9車相撞，整個事故有40輛車連環相撞，造成6人死亡、24人受傷。

經過當地交警、路政、安監、消防、醫療、急救、施救等部門展開應急救援，至當日9時30分，事故救援、勘查、清理完畢，交通恢復正常。

## 桂7人入廢礦缺氣送命

【本報訊】新華社桂林23日消息：11月22日下午，廣西全州縣大西鎮7位村民進入該鎮一處政府禁止開採的礦井廢道，初步判斷因缺氧導致死亡。

發生事故的礦井屬於鎢、鉛、鋅等伴生礦，礦井位於一個峽谷中。長期以來，當地政府三番五次下令禁止開採，但由於當地位置偏僻，受利益驅使，仍有人趁夜間或監管人員不注意時，偷採進行開採。

事故發生後，桂林市相關部門負責人在現場指揮處置工作。截至23日1時20分，7具村民遺體已從礦井下運出。事故原因還在進一步調查中。



▲合浦縣私炮點爆炸現場 新華社

## 廣西合浦私炮點爆炸4死11傷

【本報訊】新華社南寧23日消息：廣西合浦縣政府23日通報，當日13時08分，合浦縣公館鎮浪坡村委會一個私炮點發生爆炸，目前已造成包括私炮點屋主父母在內的4人死亡，另有11人受傷送醫院救治。

合浦是全國著名的「煙火爆竹之鄉」。北海市和合浦縣一直採取各種措施嚴厲打擊私炮。

通報稱，今年以來，合浦縣查處了40多個私炮窩點，對22人給予了行政拘留。公館鎮政府20多天前曾經根據群眾舉報到此檢查過，當時未發現有製作私炮現象。

## 豫法官關注民生 助彝族民工討薪

【本報記者柳海林鄭州二十三日電】

27位彝族民工，在河南磚廠打工被老闆拖欠工資，最終在河南法官的幫助下，討回了自己的血汗錢。

記者在23日河南省高院舉行的「河南十件關注民生的民事案件」新聞發布會上獲悉此案。今年3月，這27名來自四川普格縣的彝族民工，在河南原陽縣某磚廠從事體力勞動。雙方因為工資支付問題發生了糾紛。2011年4月17日，磚廠給彝族民工出具了一張32916元的工資欠條，彝族民工要求磚廠盡快支付3月和4月的工資。而磚廠老闆堅持認為，期間多次借給農民生活費，該借支費用已經超過了農民工工資數額。

彝族工人因討薪勞動報酬未果，情緒激動，多次前往原陽縣委反映問題，後又向原陽縣勞動爭議仲裁委員會申

請仲裁。

經過仲裁，雙方存在事實勞動關係，該磚廠給彝族民工出具了三萬多元的工資欠條。仲裁下發後，彝族民工向原陽縣法院申請強制執行。由於磚廠不服仲裁裁決，遂向事發所在地新鄉市中級法院遞交了撤銷仲裁裁決申請。

新鄉市中級法院高度重視此案，合議庭赴當地巡迴審判。庭審中，雙方各執一詞，矛盾再次激化。為打破僵局，休庭後，主審法官對磚廠老闆耐心釋法理，最終磚廠老闆表示支付工人工資。

四川彝族民工討薪工錢一案，是此次河南高院推薦的「河南十件關注民生的民事案件」之一。河南高院新聞發言人袁高剛表示，發布十件案例，是為了體現司法的人文關懷。

## 汕頭首發「社保卡銀行卡」

【本報記者黃裕勇廣州二十三日電】

廣東省首張加載金融功能的社會保障卡在汕頭推出。此卡是按照國家有關標準和規範統一製作，以最新的PBOC2.0支付規範作為技術基礎，有機整合城市現有的各類信息管理和支付平台，搭建統一的信息化平台，在確保安全便利的前提下，社保卡兼具銀行借記卡和銀聯功能，以方便參保人員繳費、就醫現金結算、待遇領取和其他社會性消費。根據中國人民銀行總行和人社部要求，金融社保卡IC卡將於近年在全國範圍內逐步推廣，替代現行由各地區人社部門各自發行的以磁條或芯片為介質的社保卡和醫保卡。

汕頭是廣東省加載金融功能社會保障卡的首發地級市，中國銀行汕頭分行作為此次社保卡建設主要合作夥伴之一，發行具有金融功能的社保卡，將借助銀行網點為群眾享受社保待遇提供便捷服務，促進公共服務均等化。

加載金融功能社會保障卡作為推動勞動保障各項業務信息化重要舉措，將集合銀行金融功能服務和各類勞動保障功能於一身。廣東中行認為，發行金融社保卡，有利於推動人力資源社會保障部門與金融部門之間的優勢互補、協同服務。

作為廣東首張加載金融功能社會保障卡的發卡行，中國銀行汕頭分行承諾向社會公眾首次發放的社保卡實行免費發放。目前中行在廣州、汕頭、佛山、江門、珠海地區已取得金融社保卡發卡資格，東莞、順德等地區正在項目商談中。

廣東中行負責人表示，社會保障卡不但是公民享有社會保障權益的「形象卡」，更是把信息和服務送到老百姓身邊的「便民卡」。

## 穗多家品牌金店發現假貨

【本報實習記者曾春花廣州二十三日電】廣州市工商局日前發布今年第三季度貴金屬、玉石商品質量監測情況。檢測結果顯示，廣州市市場上貴金屬、玉石產品的合格率分別僅為七成和五成，包括謝瑞麟、周六福、金六福等珠寶品牌因為部分產品質量不合格登上黑名單。謝瑞麟品牌今日發布聲明稱，產品已經國家級



▲廣州工商局檢測發現，市場上貴金屬、玉石產品的合格率分別僅為七成和五成 互聯網

檢測中心鑒定為合格，目前正與工商部門溝通澄清，並可為顧客提供產品免費複檢服務。

廣州市工商局日前對全市範圍內銷售的貴金屬和玉石商品進行抽樣檢測，發現有81種金飾玉石產品質量不合格，主要是貴金屬純度、飾品質量、標識及其他標識物、印記等存在問題。香港珠寶品牌謝瑞麟一款18K金鑲鑽石吊墜、金至尊一款18K金翡翠吊墜樣本被檢純度不合格，而周六福品牌的上榜不合格產品則達11種之多。

品牌金店齊降質量門令不少廣州消費者驚訝的同時亦對金飾玉石質量產生擔憂。記者今天在市中心的珠寶賣場看到，謝瑞麟專櫃生意冷清，銷售人員表示名單公布後「生意已經受到影響」。今天下午，謝瑞麟珠寶品牌下屬的廣州祥雲珠寶公司發來書面聲明稱，此次由廣州質檢部門抽檢的產品18K金吊墜，在銷售之前已提交至國家珠寶玉石質量監督檢驗中心進行檢測鑒定，其檢測結果為合格產品。工商部門抽查為不合格後，又將同一批次的產品送到該中心檢測，並再次認定為合格。目前正就檢測合格結果與廣東省工商局及廣州質檢部門進行溝通澄清。

據悉，國家珠寶玉石質量監督檢驗中心是國家質量監督檢驗檢疫總局依法授權的國家級珠寶玉石專業實檢機構。

此次不合格產品最多的周六福在香港並無門店，只是在香港註冊，並被著名品牌金店周六福提出反對註冊。記者今日致電周六福珠寶（中國）運營中心，該公司市場部負責人承認公司在加盟管理上存在漏洞，「有些門店可能因為非正規渠道比公司的正規渠道進貨成本較低，就「串貨」買賣，導致公司產品質量不過關。目前已經勒令所有全部不合格產品下架。」