

京城醫院火災慘劇29死 12人刑拘

住院部施工引燃肇禍 全市排查安全隱患



焦點追蹤

4月18日，北京長峰醫院發生火災。大公報4月19日從火災事故情況通報會上獲悉，截至19日9時，事故已導致29人遇難，經初步調查，火災原因係北京長峰醫院住院部改造施工過程中產生火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致，具體原因和損失還在進一步調查之中。北京市公安局通報，涉事醫院院長王某玲等12人被刑拘，將進一步深入偵查調查，依法打擊處理。通報會上，發言人表示已全部對接患者家屬，將繼續督導長峰醫院做好善後及賠付工作。受到事故影響，北京對醫院、養老機構等地開展排查整治，內地其他省份的醫療機構亦開始集中排查安全隱患。

大公報記者 張帥北京報道

4月19日中午，在北京市政府新聞辦舉行的火災事故情況通報會開始後，現場全體人員首先起立，為遇難人員默哀。根據通報，截至4月19日9時，事故已導致29人遇難，男性13人、女性16人，其中26人為住院患者，另有一名護士、一名護工和一名家屬。在死亡人員中，26名長峰醫院住院患者平均年齡71.2歲，最小40歲，最大88歲，其中40-49歲2人，50-59歲3人，60-69歲3人，70-79歲13人，80歲以上5人。在院治療39名傷病員，危重3人、重症18人、病情平穩18人。

當日，北京市公安局刑事偵查總隊隊長孫海濤稱，4月18日，北京長峰醫院火災事故發生後，北京市公安局會同消防等相關部門，連夜開展調查訪問、勘查檢驗等工作。經查，44歲的北京長峰醫院院長王某玲、37歲的副院長汪某等12人，涉嫌重大責任事故罪。目前上述人員已被公安機關依法刑拘，案件正在進一步調查中。

住院部由酒店改建空間狹小

北京市消防總隊副總隊長趙洋在通報會上表示，經初步調查，係醫院住院部內部改造施工過程中產生火花，引燃現場可燃塗料的揮發物所致。事故具體原因和損失還在進一步調查之中。至於施工方是否有相關資質，目前官方還未對此回應。

據悉，發生火災的醫院大樓，最早是一個酒店，後來才被改建成醫院住院部。火災事故發生在醫院住院部東樓大約5層樓上下的位置。一位參與救援的護工聽消防人員介紹，該院東樓起火後，樓內一些房間由於空間狹小，「一間屋子裏邊放三張床，空間是很狹小的」，存在一定救援難度，而且樓內住院的多為行動不便的老人，也給救援帶來了一定困難。醫院附近小區一位住戶對媒體稱，由於醫院正門過道較窄，大型消防車輛無法進入，火災當日只能先拐到她所在的小區，從小區的樓棟裏引水滅火。

長峰醫院已實行封閉管理

4月19日上午，大公報在北京長峰醫院採訪看到，該院入口處設置了一個專門的信息登記桌台，北京長峰醫院已經實行封閉管理，有醫院患者家屬從院內走出，醫院西樓後面不時有醫護人員在院區走動，院內的醫務人員可以隔着院牆收快遞。現場有不少公安人員戒備。當日，北京長峰醫院患者家屬已全部對接聯繫。北京市消防總隊表示，痛定思痛，舉一反三，將聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所、單位開展排查整治，整改消防安全隱患。大公報採訪了解到，除北京外，4月19日內地其他多個省份的醫療機構也下發通知，要求集中進行安排隱患排查。



現場直擊

◀4月18日，北京長峰醫院發生火災後，人們試圖從窗戶逃生，這是從社交媒體視頻中獲得的屏幕截圖。



▲4月19日，調查人員來到火災現場，在被燒毀的走廊進行調查。



▲4月19日，北京長峰醫院實行封閉管理，院內一位醫務工作者隔着院牆收快遞。

四問長峰醫院奪命火災

為何死亡慘重？

- 傷病員中，老人居多；醫院空間較窄，大型消防車輛無法直接進入影響救援時間。

醫院內防火措施如何？

- 居民稱着火樓體外有多條裸露電線，不過尚未正式通報防火措施不齊全，與火災地點相連接的醫院西樓，目前還在正常運轉。

為何8小時後才發布？

- 第一時間全力開展醫療救援和轉運工作；公安會同消防等相關部門開展調查訪問、勘查檢驗等工作。

周邊其他隱患？

- 涉事醫院距離加油站僅一路之隔；緊鄰居民生活區；醫院停車混亂，現場可以看到地面停車讓本來狹窄的空間更加局促。

大公報記者張帥整理



▲4月19日，北京長峰醫院住院部東樓燒焦的窗格和外牆。經初步調查，事故係醫院住院部內部改造施工過程中產生的火花引燃現場可燃塗料的揮發物所致。

懸床單逃生 爬空調避險

死裏逃生

根據目擊者在社交平台發布的火災事故現場視頻，4月18日，當北京豐台區長峰醫院發生火災時，多人爬上空調外機避險，有人選擇綁着床單跳窗逃生。附近的一位居民稱，不少人在東樓過火時試圖跳窗自救，有人將床單捲成繩狀順着跳到了旁邊的高台上，還有一位男士在下跳時甚至摔斷了腿。

「下午兩點多的時候，我家姑娘給我打電話，問家裏有事沒有。我起來一看，發現旁邊醫院着火了，當時醫院下面很多人已經在忙着撲火。」一位居住在涉事醫院附近小區的住戶19日向大公報介紹，長峰醫院附近有多個生活小區，旁邊既有加油站，也有超市和飯店，平時人流和車流都比較大。另一位附近居民表示，他當天下午兩點也在家裏聞

到一股煙氣，然後跑到陽台，看見長峰醫院東樓後側各個窗口都在透出濃煙，有人正借助空調外機平台逃生，醫院東樓與他所在的居民樓之間相隔不到200米，他清晰地聽到對面的「救命」聲和叫聲。

多位目擊者透露，火災發生時濃煙較多，明火並不明顯。還有一位住在旁邊的居民稱，當天有風，火災產生的濃煙一直飄到她的家裏，空氣裏有刺鼻的燒焦味和劈裏啪啦的聲音。因為醫院正門過道較窄，大型消防車輛無法進入，所以只能先拐到她所在的小區，從小區的樓棟裏引水滅火。在家裏，能聽到消防隊破窗的聲音，有人將床單捲成繩狀順着跳到了旁邊的高台上，但是在下跳時摔斷了腿，最後被消防隊員從高台上拖着下去的。

大公報記者張帥



▲4月19日，北京長峰醫院實行封閉管理，有醫院患者家屬從裏面走出。



▲4月19日，北京長峰醫院火災事故情況通報會舉行。圖為通報會現場為遇難人員默哀。

應急管理部：開展消防安全專項整治

隱患排查

應急管理部19日強調，要聚焦突出問題，迅速開展消防安全專項整治和尾端庫汛前隱患排查治理。當日，應急管理部召開部黨委會，強調舉一反三徹底排查風險隱患，堅決防範遏制重大安全事故發生。會議指出，近期一些地方接連發生火災等安全事故，特別是北京豐台長峰醫院火災、浙江金華企業廠房火災事故，暴露出隱患排查整治不到位、安全生產責任不落實等突出問題，再次敲響了警鐘。

會議強調，要將醫院、養老院、學校、託兒所、「廠中廠」、娛樂場所、高層建築、大型綜合

體等作為重中之重，聚焦易燃可燃裝飾裝修、保溫材料和佔堵生命通道、違規動火焊作業、冒險施工等突出風險，以及小施工引起大事故等突出問題，採取集中檢查、專家會診、異地執法等形式，一家家過「篩子」，對隱患問題該通報的通報、該曝光的曝光、該約談的約談。盯緊尾端庫特別是「頭頂庫」汛期安全，明確監管主體責任，落實隱患排查整改措施，健全預警響應機制，完善應急預案，加大巡查頻次和執法力度，遇有極端天氣加密會商、安排專人盯守，果斷採取轉移避險措施，堅決防範潰壩造成人員傷亡。

新華社

發改委：五方面發力做強數字經濟

【大公報訊】記者張寶峰北京報道：近年來，發展勢頭迅猛的數字經濟正日益成為推動中國經濟增長的新引擎。

針對國家發展數字經濟的新舉措，國家發改委新聞發言人孟瑋19日表示，國家發改委將重點從五方面發力，持續做強做優做大我國數字經濟。

孟瑋表示，五方面重點舉措包括：一是在制度建設方面，加快構建「1+N」數據要素基礎制度體系，推動有條件的地方和行業開展數據要素流通使用先行先試，統籌構建多層次、多元化和場內外相結合的數據要素市場體系。二是在數字基礎設施方面，加快光纖網絡擴容提速、5G商用部署和規模應用，深入實施「東數西算」工程，加快基


礎設施數字化、智能化改造。

孟瑋續稱，三是在產業創新發展方面，培育一批具有核心競爭力的生態主導型企業，加快打造具有國際競爭力的數字產業集群，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。四是在數字化轉型方面，強化各領域、各行業全方位、全鏈條數字化改造政策引領，推動新一代信息技術與一二三產業融合發展。

孟瑋還表示，五是在國際合作方面，積極提出「中國倡議」，落實全球發展高層對話會數字經濟領域成果。積極提供「中國方案」，推進加入《數字經濟夥伴關係協定》，開展雙邊數字經濟治理合作，營造良好國際環境。

旅泰大熊貓林惠離世 中泰合查死因

【大公報訊】據澎湃新聞報道：根據清邁動物園通報，旅泰大熊貓林惠於泰國當地時間2023年4月19日凌晨1時10分不幸去世。18日，林惠身體出現不適症狀，一名泰國網友在清邁動物園進行直播時，發現旅泰大熊



▲當地時間2023年9月28日，泰國「林惠」慶祝21歲生日。

貓林惠突然出現身體不適，鼻部出血、頸部有血跡，精神狀態不佳。隨後，熱心網友立即通知動物園飼養員及獸醫進行檢查。清邁動物園密切關注，在中國大熊貓保護中心專家指導下積極進行治療，林惠終因搶救無效離世。在搶救過程中，中國駐清邁總領館派員前往現場，協調跟進有關工作。

據悉，中泰雙方專家將盡快就林惠死因展開聯合調查，並全力做好善後工作。林惠是一隻雌性大熊貓，於2001年9月在臥龍中國保護大熊貓研究中心出生，於2003年10月抵達清邁。旅泰20年來，林惠獲得泰國人民的深深喜愛，成為中泰兩國人民友好交流的使者。

4月19日，外交部發言人汪文斌回應旅泰大熊貓林惠離世。他表示，中方對林惠離世感到難過。林惠於2003年到泰國清邁動物園給廣大泰國民眾帶去許多歡樂。