



塌樹惹議 專家解析

「蘇拉」

以超強颱風姿

態吹襲本港，在香港維持8號或以上

風球歷時37小時40分鐘。每次颱風造成大量塌樹，除了阻塞交通，更對市民安全構成威脅。截至昨日下午，政府收到共1545宗塌樹報告。


有樹木專家表示，香港城市種樹一直欠缺專業研究參考，種樹的土壤質量存在問題，90%都是混凝土碎、砂石碎、磚碎，土壤也壓得太實，導致植物難以吸收水分及營養，無法健康生長，形容「難聽點說是用垃圾來種樹。」加上城市密度過高，水管電線全部埋在地底，令樹根難以伸展扎根，在風暴下容易倒塌。

大公報記者 伍軒沛



▲在西灣河，有被吹塌的大樹將地下電纜一起拉扯出來，揭露香港城市種樹的問題。

大公報記者鄭雷攝



將軍澳

滿木瘡痍 樹博士：沙石碎太多 用垃圾種樹埋禍根




大公報記者麥潤田攝




大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣




大公報記者麥潤田攝




大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣




大公報記者麥潤田攝




大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣




大公報記者麥潤田攝




大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣




大公報記者麥潤田攝




大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣




大公報記者麥潤田攝



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝




銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝



銅鑼灣



大公報記者梁少儀攝

