

# 何立峰今訪英 將出席中美新一輪貿談

中美下一階段怎麼談？

中方畫紅線

在不涉及原則性問題上，可通過磋商機制爭取共贏。

磋商有原則

面對美方單邊關稅，中方仍有反制措施。

會談擴範圍

接下來會談把美國商務部長加進來，料涉科技領域出口限制。

# 特首博鰲論壇致辭：發揮優勢搭建國際合作橋樑

A4 A5



Ta Kung Pao

2025年6月8日 星期日

乙巳年五月十三 第43763號  
今日出紙一疊五張 零售每份十二元  
香港特區政府指定刊登法律性質廣告之有效刊物

## 需更換水管位置圖



訪：多個部門派員上門家了解住戶需要。



探訪居民



## 水管檢測機械人



◀甯漢豪聯同專家組成員，昨日到粉嶺視察供水網絡情況。

## 發展局夥專家組實地檢視 提速更換喉管

# 雷厲風行溯源 保供水安全



### 新聞追蹤

行政長官李家超就粉嶺

皇后山邨、山麗苑食水事件於前日召開高層督導會，提出10項短中長期應對措施，相關部門提速落實具體跟進。發展局局長甯漢豪昨日聯同新成立的三人專家組，實地調查導致食水有瀝青等物料的供水喉管，加緊溯源工作。水務署會在兩星期後提交事件調查報告，今年內更換該段涉事喉管；審視更換老舊水管計劃瀝青塗層喉管的更換安排。水務署與房屋署已開設熱線電話，昨日已為求助居民處理沖洗水錶工作；房屋署已聯同區議員、北區三會成員及關愛隊探訪居民，成功接觸超過850個住戶。

有立法會議員表示，歡迎特區政府積極回應居民訴求，期望政府繼續做好跟進工作。有居民表示，經政府加強解說後，對食水安全已較為安心，希望政府更清晰交代更換水管的時間表。

大公報記者 戴靜文（文） 黃洋港（圖）



掃一掃有片睇  
攝錄：黃洋港  
製作：融媒組

### 各部門落實10項措施最新情況

#### 發展局、水務署

- 已成立專家組
- 發展局局長甯漢豪實地調查水管沉積物源頭喉管
- 水務署深化溯源工作，兩星期內向食水安全諮詢委員會提交調查報告
- 今年內更換涉事400米長的喉管
- 因應「風險為本」原則，檢視仍有瀝青塗層的喉管需否額外加裝濾網
- 水務署擬定長遠更換水管計劃，提交發展局審視
- 每日從皇后山邨、山麗苑的水缸抽取水樣本，每天在水務署網頁發布化驗結果
- 繼續安排水箱作臨時供水

#### 房屋署

- 未來一星期，將再次全面清洗皇后山邨、山麗苑每座樓宇的食水缸
- 每日兩次，檢查在13座樓宇加設的高效能過濾設施，確保運作正常
- 將每日更新的水樣本化驗結果，張貼於皇后山邨及山麗苑每座大廈的大堂

#### 民政及青年事務局、民政事務總署

- 過去一星期聯同區議員及關愛隊義工，進行超過100次探訪居民及收集個案轉介等工作
- 昨日及今日，召集區議員、北區三會成員、北區六個關愛隊小隊超過50人，聯同房署人員探訪住戶，昨日成功接觸超過850個住戶
- 在皇后山邨、山麗苑各主要位置，設置3個街站，提供最新消息及資訊，接受居民個案登記

資料來源：政府新聞處

發展局局長甯漢豪昨日下午聯同水務署署長黃恩諾、專家組三名成員，前往皇后山進行溯源工作。水務署日前判斷，為皇后山邨及山麗苑供水的喉管網絡，在上游坪輦路一段長約400米、直徑600毫米的供水鋼喉管，有使用瀝青作為內壁保護塗層，相信是皇后山邨及山麗苑水中沉積物的源頭。他們先在沙頭角公路近軍地，了解濾網操作情況，然後去到配水庫附近的一段坪輦路，了解偵測水管情況。甯漢豪隨後會見傳媒時表示，由於供水系統上游於2022、2023年左右，已安裝兩個濾網阻隔雜質，水務署每星期有查驗，在收到投訴前，兩濾網都無異樣，所以相信剝落的瀝青在之前已沉澱在水管中，隨著屋邨陸續入伙，水壓、水流增加，開始陸續打散沉積物。

### 出動機械人 深入水管檢測

甯漢豪說，水務署會深化溯源工作，為令推斷更扎實，將利用機械人技術，查看水管內的瀝青塗層剝落情況。她期望完成溯源工作後約兩星期，可向食水安全諮詢委員會提交報告。

為釋除公眾疑慮，該段約400米長、有瀝青塗層的喉管，今年內率先展開更換工程。至於全港約700公里仍有使用瀝青塗層的水管，甯漢豪表示，現時在有關水管附近已安裝逾1000個濾網，當局會與水務署檢視是否需再加裝濾



▲皇后山邨及山麗苑食水出現瀝青碎粒，當局高度關注，提出十項具體改善措施。

網，作為額外風險管理。水務署將提交更換老舊水管計劃，發展局將審視安排。她強調，國際上很多水管都有使用瀝青塗層，其本身並非有害。

被問到為何不立刻更換有瀝青塗層的水管，甯漢豪稱，更換水管工程需時多個月，其間可能阻礙行人路與交通，「任何工程都要籌劃，不是說明天開始就開始。如果真的要影響到這裏有很多車行走的行事線，我想大家理解是要部署的，亦要與社區、區議會溝通，與警方交通部溝通。」

被問到部門是否反應過慢，甯漢豪承認有改善空間，「會不會我們可以早些出來解釋我們接下來的行動？或早些拿黑色沉澱物去化驗？這些地方回想起來，我們認為在時間上的確可把握好一點。但無論如何，我們一定要知道情況已經受控、好轉了很多，這些是事實。」

水務署昨日更新食水檢測結果，除了13座住宅大廈外，亦在皇后山商場、社區綜合大樓抽取水樣本，化驗結果顯示全部樣本無致癌物質、無毒，外觀清澈。

### 多部門上門 探訪850住戶

民政及青年事務局、民政事務總署召集區議員、北區三會成員及北區六個關愛隊小隊，聯同房屋署人員探訪居民，昨日成功接觸超過850個住戶，大部分住戶反映水質在加強清洗水缸及加裝過濾網後已有顯著改善。

房屋局局長何永賢在社交網站表示，截至昨午五時，皇后山邨熱線沒接獲居民反映水質問題，山麗苑熱線接獲7宗個案，均為住戶要求沖洗水錶，房屋署即時轉介水務署，水務署亦已完成有關工作。她說相信憑着多項舉措的落實、與居民的接觸和溝通，及科學的釋疑，一定可以讓居民對食水質素回復信心。

相關新聞刊 A2

### 查詢電話：

- 水務署24小時熱線：2824 5000
- 房屋署皇后山邨屋邨辦事處：2537 0001
- 房屋署山麗苑屋邨辦事處：2713 9530



◀專家組成員陳漢輝（中）表示，政府追溯源頭的方向是合理和科學化。

### 專家組成員及建議

- 成員：  
食水安全諮詢委員會主席陳漢輝工程師  
食水安全諮詢委員會委員鍾志明工程師  
食水安全諮詢委員會委員陳紫鳴工程師

「三部曲」建議

1 清理每座大廈的內部喉管和水缸，確保進入每座大廈的水沒有瀝青塗層碎料

2 清洗地下管道內積聚的沉積物，利用管道機械人探索審視，確保沖洗效果做得好

3 盡快更換問題水管，確保清除污染源頭

資料來源：政府新聞處

## 專家組：溯源工作合理及科學化

方向正確 特區政府已就皇后山邨、山麗苑食水事件成立專家組，專家組成員、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝表示，專家組認同政府在事件上追溯源頭的方向，認為是合理和科學化，並提出繼續處理事件的三部曲工作建議。

陳漢輝昨日視察供水系統後會見傳媒時表示，專家組向政府建議「三部曲」工作，第一步是先清理每座大廈的內部喉管、地下水缸及天台水缸，確保沒有黑色或藍綠物料，讓居民安心飲用食水。

第二步是因應皇后山邨、山麗苑部分地下管道可能仍有沉積物，需要確保清洗乾淨，陳漢輝稱由於管道彎

彎曲，所以專家組強烈建議政府利用管道機械人，進入管道審視。第三步是在資源許可的情況下，盡快更換有問題水管，確保徹底消除所有污染源頭。

國際管綫專業學會執行會長黃敬昨日接受《大公報》訪問表示，發展局局長實地調查食水事件「是好事」，並指水務署已確認更換有關瀝青塗層的管道，但因數量較多，屬於一個水管復修計劃，相信需時數個月，而該署已在水管加裝濾網，即使日後瀝青再剝落亦不影響食水。

黃敬又稱，全港700公里的瀝青塗層管道，相關當局需要詳細分析，「如果真是需要換就換。」他指相關換喉計劃開支需數百億元。

大公報記者 戴靜文、余風

責任編輯：嚴偉豪 陳淑瑩 美術編輯：譚志賢