

半山吹塌棚架 「活埋」9人1慘死

鄧家彪批天文台預警失效 令承建商無從評估戶外工作風險

颶風「獅子山」襲港，昨晨半山豪宅比華利山外牆一幅100米乘150米巨型維修棚架在狂風暴雨中倒塌，大量竹枝及雜物猶如「山泥傾瀉」般，沿屋苑對開斜坡湧落對下的樂活道行人路及馬路，7名工人及兩部駛經私家車遭沒頂，其中5名工人及兩車司機自行逃出脫險。消防員趕至冒着惡劣天氣展開搜救行動，花逾1小時20分先後救出其餘兩名被困工人，其中男工無恙，地盤女雜工則不幸身亡。勞顧會勞方代表鄧家彪批評，天文台預警機制失效，令承建商無從評估天氣是否適合戶外工作。

●香港文匯報記者 蕭景源

被壓斃的婦人姓魏（55歲），為地基工程雜工，被救出時已經重傷昏迷，眼部腫脹及嘴角滲血，送院經搶救證實不治，死因有待驗屍後確定。另一名傷者為外籍男司機（43歲），手部受輕傷。

現場為跑馬地樂活道6號比華利山，該屋苑正進行外牆修葺翻新工程，部分大廈外圍搭起棚架圍封。昨晨約10時16分，當時正值三號強風信號生效及黃雨警告，其間一幢大廈外牆的100米乘150米巨型棚架突然坍塌，數以噸計的棚竹猶如「山泥傾瀉」般壓向樂活道，將一段行人路及馬路完全覆蓋，當時兩輛駛經上址的車輛及棚架下7名工人同遭掩埋。

消防員接報後11分鐘趕至搜救，其中被困的兩名司機及5名工人已經自行逃出，但仍有兩人被困棚架之中。消防員隨即展開搜救，首先救出輕傷的被困男司機，但姓魏女雜工下落不明。

由於天氣及現場環境非常惡劣，消防員未能確定女雜工被困位置及是否還有其他傷者，遂向上級要求增援，消防處派出坍塌搜救專隊到場協助搜索，搜救至近中午12時，終於救出重傷昏迷女雜工，由救護車送院搶救後不治。

消防處處理消防區長黃家浩表示，事故中消防處共派出18輛消防車、8輛救護車、99名消防員及救護員，同時調派坍塌搜救專隊到場，其間面對多項困難，包括現場棚架面積巨大及不確定女工被困位置，而且天氣非常惡劣及上方隨時再有塌棚危險。當人員從不同位置搜索發現女工所在地點時，發現事主被大量棚架、竹枝及圍布壓住，人員需要小心移除雜物擴闊搜救空間，最終花1小時20分才成功救出。


承建商公司獨立非執行董事、立法會議員謝偉俊事後到場了解時表示，該工程自兩年前動工，現時已接近完工。他對事件感到遺憾，但現階段不能代表公司評論事故，相信有關公司在事後補救和賠償方面會作出適當安排，目前希望政府部門能協助承辦商盡快清理現場重開道路。受事故封路影響，至昨晚深夜現場一段樂活道仍然封閉。

勞顧會勞方代表鄧家彪批評天文台太遲公布惡劣天氣警告：「如果天文台很清楚說會發紅色、黑色雨（警告），很清楚他（承建商）是嚴重疏忽，但是如果沒有預警，他只能憑當時判斷，究竟為何工人在3號風球下戶外工作，原因是要搶修、必要緊急，還是工頭沒有理會3號風球繼續叫他們如常開工，如是後者，就是罔顧安全。」

勞工處發「暫停工通知」

勞工處表示，處方接報跑馬地發生致命工業意外後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查，將向有關承建商發出「暫時停工通知書」，直至信納承建商已採取措施消除有關危害才可復工；若調查發現有違例事項，定會依法處理。

處方表示，對有工友身故十分難過，向死者家屬致以深切慰問，並會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，同時會協助死者家屬辦理工傷補償事宜及密切跟進個案。



●颶風吹襲期間，跑馬地比華利山發生棚架倒塌事故，釀一死一傷。

網上圖片



●遭活埋逾1小時的女工被救出時，已經重傷昏迷，送院搶救不治。



●遭掩埋私家車車窗碎裂。

網上圖片



●屋苑有單位露台玻璃遭棚架擊碎。

香港文匯報記者 攝



●承建商將塌棚逐步移走期間，消防員繼續在現場搜救。

香港文匯報記者 攝

業界促勞處深入調查補漏洞

香港文匯報訊（記者 蕭景源）針對跑馬地比華利山發生的大型棚架倒塌奪命意外，有業界人士推測，事故可能涉及安全措施不足，並強調必須做足打風前準備及檢查，包括棚架是否穩固及有否積聚太多雜物。建造業總工會強烈要求勞工處對這次意外展開深入調查，檢討目前制度上的漏洞，修補不足，並促請承建商保障工人安全。

港九搭棚同敬工會理事長何炳德昨日在接受傳媒訪問時表示，僱主應要求工友做足打風前準備及檢查，包括要檢查棚架俗稱「拉猛」的連牆器是否足夠，同時也要檢查棚架有否積聚太多混凝土或雜物等，以防大雨時棚架上雜物積聚水量，加重棚架負擔增加倒塌危險。

根據勞工處指引，目前只規定在八號信號或黑雨期間停工。對今次事故發生在三號信號及黃雨警告期間，有業界人士認為現場監管人員應根據現場實際天氣情況作出適當指引，如果天氣非常惡劣，就應讓工人暫停工作留在安全地方，不應只根據勞工處相關工作守則行事。

建總促承建商保障工人安全

建造業總工會昨日發表聲明，對樂活道工業意外深表遺憾，同時向死者家屬提供支援。該會指出，根據勞工處《颶風及暴雨警告下工作守則》，僱主需確保僱員在惡劣情況，包括颶風、暴雨等情況下的工作安全，將工作危險因素減至最低，亦應考慮僱員的工作安全。

該會強烈要求勞工處對這次意外展開深入調查，認真汲取沉重教訓，檢討現時漏洞，修補不足，並強調在惡劣天氣下工作，會構成極高安全風險，促請承建商保障工人安全。

勞工處表示，針對昨日的意外，處方會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件，通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

勞工處強調，根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

據承建商發言人回應指，對於意外中有工友身故深表遺憾，及向有關工友及其家屬致以最深切的慰問，和提供一切協助。涉事項目的棚架於本月初通過安全檢查，事發時為三號強風信號以及黃色暴雨警告信號，棚架上的工作當日已預先安排暫停，因此沒有涉及任何工人在棚架上施工，而其餘地面工作環境亦按照勞工處的《颶風及暴雨情況下工作守則》執行，公司目前正配合政府相關部門調查事故原因。

保險界：若安全措施不足 承建商需擔責



●屋苑有單位露台玻璃遭棚架擊碎。

香港文匯報記者 攝

香港文匯報訊（記者 蕭景源）針對昨日在颶風期間發生大型塌棚事故的賠償問題，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受香港文匯報查詢時表示，一般情況打風期間發生塌棚架奪命意外，除了八號風球之外，保險公司也會作出賠償；但若相關地盤沒有因應颶風襲港而做足安全措施，保險公司則有權不作出賠償，要由承建商負責。至於意外中，大廈有多個單位的露台玻璃也被塌棚擊碎的賠償問題，則要視乎業主有否購買家居綜合保

險，以採取不同途徑索償。

羅少雄指出，家居綜合保險大致可分為兩類，一類是由業主所購買的保險，保險覆蓋範圍包括單位內外及公共地方等，業主只需根據保單索償。另一類是由租戶所購買的保險，保險覆蓋範圍則只包括屋內財物，不包括單位露台玻璃損毀；若果本身業主亦沒有購買家居綜合保險，便需向涉事承建商追討賠償，由於承建商在進行工程前也必須購買相關保險，而且保額也不會小，所以一般如單位露台玻璃損毀事宜，是不用擔心。

水浸塌樹逾百宗 交通事故頻頻

香港文匯報訊（記者 蕭景源）本港受熱帶風暴「獅子山」襲港影響帶來狂風暴雨，政府由前晚11時20分發出黃色暴雨警告至昨日18小時內，全港錄得6宗山泥傾瀉、19宗水浸及92宗塌樹報告。因天雨關係，昨發生多宗交通意外及廣告牌被強風吹脫倒地。

昨晨9時09分，大埔道近六合村對開一輛的士與一輛私家車發生碰撞，兩車撞擊力甚猛，的士打了一個「白鶴轉」，車頭嚴重損毀，事件中兩名司機頸部受傷，需要送院治理。另外，昨晨10時20分，一輛私家車沿葵涌道落龍翔道往觀塘方向，疑路面濕滑失控「自炒」，車身撞向路邊護土牆，車身嚴重損毀，幸司機無恙，自行落車報警等候警方到場協助。

昨晨11時許，旺角亞皆老街與上海街一個棚架建築物上廣

告膠帶，被大風吹脫倒塌馬路，幸未有擊中途人，警方接報到場將現場圍封，並安排吊臂車到場將半天吊的廣告拆除清理，經檢查棚架安全後將現場解封。

另外，前晚11時許，尖沙咀漆咸道南往海皮方向，近市政局百周年紀念花園對開，一棵種植在行人路上的約10米高大樹突然倒塌，壓住兩條行車線，往海皮方向封閉。消防到場用電鋸將樹幹逐少鋸斷，再移往路邊。差不多同一時間，將軍澳清水灣道近科技大學，亦有一棵約10米高大樹倒塌，阻礙行車線，消防員接報到場處理。昨凌晨零時許，葵涌石蔴路北葵涌街對開彎位，一棵大樹突然塌下，壓住行車線，巴士未能駛入總站；此外，據報新界大尾篤汀角路往大埔方向，近布心排有塌樹阻礙行車線。



●大埔道近六合村的士與私家車相撞。

網上圖片