



# 男子攜裝易燃液體紙袋進商廈 電暖爐旁踢跌 大阪精神科診所遭縱火 24死

事發於當地時間上午約10時20分，消防部門接報北新地市區堂島北大樓4樓起火。消防局派出75輛消防車及救護車到場，消防員架起雲梯射水灌救及搜索被困人士，先後救出28人，分別送往當地13間醫院，其中在4樓診所內發現的17名男性及10名女性，送院前已無呼吸和心跳，另有一名從6樓救出的20多歲女子受傷。

## 窗戶盡毀 招牌燒至焦黑

消防員在半小時後撲熄火勢，起火診所面積為79平方米，火場面積則有約25平方米。由於火勢猛烈，診所窗戶幾乎全部燒毀，招牌被燒至焦黑，部分窗框也因高溫扭曲變形。

火災現場靠近JR大阪車站、JR北新地站及梅田車站，周邊高樓及食肆林立，屬於大阪人流密集的鬧市區。肇事的堂島北大樓共有8層，其中4樓為「西梅田心理與身體診所」，事發時正值看診時間，在場包括患者及診所員工合共約20人，大樓內亦設有美容院、時裝店及英語學校等。


## 警方拘捕約60歲重傷疑犯

大阪府警方指出，根據現場狀況分析，認為今次火災是人為縱火，現場有人目擊一名形跡可疑的60多歲男子手持紙袋進入大樓。在4樓診所候診的兩名女子則表示，一名男子將紙袋放在候診室的電暖爐旁，然後踢跌紙袋，流出疑似易燃液體，隨即起火，由於門口附近的火勢很大，部分人無法及時逃生。警方稱已拘捕該名男子，他是在4樓被救出的傷者之一，目前重傷昏迷。事件中的死者年齡平均20多歲至60多歲，正確認他們的身份。

肇事大樓於1970年興建，當地消防局表示，大樓曾於前年3月進行4年一度的定期現場消防檢查，並未發現大樓違反消防條例，去年9月也曾委託消防振興協會進行檢查，也沒有發現消防問題。總務省消防廳將派出一個9人小組，前往現場調查。

日本罕有發生大型致命火災，前年7月京都市曾發生縱火事故，日本男子青葉真司在伏山區的京都動畫第一工作室縱火，造成36人死亡及35人受傷，青葉亦受重傷。案發逾一年半後，當局才正式起訴青葉，但他現正接受治療，短期內仍無法出庭。大阪上次發生縱火案已是2008年，浪速區一間影片試聽室起火，16人遇難。疑兇小川和弘被捕後承認因厭世縱火，終被判刑。

●綜合報道



## 大阪大樓火災



## 目擊者指火勢迅速蔓延 多名傷者全身熏黑

發生火災的大樓位於鬧市，在場不少民眾目睹火勢迅速蔓延，現場濃煙密布。有目擊者稱，消防人員在現場接連抬出傷者，許多人全身都已被熏黑，需當場接受心肺復甦救治，場面混亂。

一名在起火大樓對面工作的電器店員工稱，事發時在起火的4樓，窗戶被大火燒成通紅，屋頂冒出濃濃黑煙，「6樓有一名女子伸出窗外求救，很快由消防員以雲梯救出，我透過窗戶看到大樓內火勢猛烈。」另有目擊者稱，「聽到消防車聲音時，樓頂的黑煙已升至半空。我聽說很多人都無法及時逃出來，真是太恐怖了，沒有想到火勢會如此猛烈。」

起火診所當時正值看診時間，約20人在內。診所院長的父親透露，他在電視上看到火災新聞，感到非常震驚，妻子更匆忙趕到現場，卻仍不清楚具體情況，至今也未能與兒子取得聯絡。



## 大樓或僅一逃生樓梯 無灑水裝置需檢討

日本東京理科學教授澤澤愛指出，大阪昨日發生的火災令人震驚，是繼20年前新宿歌舞伎町建築物大火造成44人死亡後，另一場釀成嚴重死亡的火災事故。他估計起火的小型多層住宅建築可能只有一條逃生樓梯，倘若樓梯有雜物阻礙，又或樓梯附近着火，大樓內的人便可能無法逃生，認為現場狀況屬重點調查對象。另有專家指出，火災現場沒有灑水裝置，導致火勢無法及時控制，今後需加以檢視防火設施。

## 東京都多處消防不合格

根據日本消防安全條例，當建築物為3層高或以上，便需設逃生樓梯，若是11層高或以上，並需加設灑水裝置，今次肇事大廈只有8層高，故此沒設置灑水系統。當地建築物亦需按規定每4年進行一次消防檢查，當局在前年3月19日曾檢視肇事大廈的滅火器及其他防火設施，未有發現問題。

專門研究建築物火災安全設計的東京理科學教授萩原一郎指出，從今次肇事建築物的結構而言，一旦入口附近遭人縱火，便無法從樓梯逃生，加上今次是從4樓起火，人們無法輕易從建築物跳下，故他們近乎逃生無門。萩原一郎又表示，雖然起火的建築物按照規定無需加設灑水裝置，但今次需就此作出檢討，不過他認為為樓齡較高的建築物加設灑水裝置是較困難。

英國倫敦一幢24層高住宅大廈在2017年發生大火，造成80人死亡，日本消防安全條例並未嚴格執行，加上全國相關條例並無統一標準，擔心當地會發生如倫敦大火的慘劇。東京都消防廳事後抽查當地570多幢大廈，發現當中約8成的消防安全不合格，包括沒有防火管理或沒有檢查消防設備等，違反消防法例。

●綜合報道



## 華駐大阪總領事館表痛心 暫未接中國公民傷亡訊息

對於大阪市內發生嚴重火災，中國駐大阪總領事館表示，對此不幸事件深表痛心，謹致以哀悼和慰問，又表示目前暫未收到中國公民傷亡訊息。

中國駐大阪總領事館表示對此事件高度關注，薛劍總領事第一時間指示主管領事聯繫警方和消

防部門，表達中方的關切，請其盡快協助確認涉中國公民傷亡情況，主管領事已赴現場進一步了解具體情況。

下一步，總領事館將密切關注最新傷亡情況，及時掌握涉中國公民的具體訊息，切實提供必要協助。

●綜合報道