習近平:全力組織搜救 妥善處置善後

香港文匯報訊 據新華社報道,3月21日14時 38分許,東方航空公司MU5735航班執行昆明-廣州任務時,在廣西梧州市上空失聯並墜毀。機 上載有乘客123人、機組人員9人。

事故發生後,中共中央總書記、國家主席、中 央軍委主席習近平立即作出重要指示,驚悉東航

MU5735 航班失事,要立即啟動應急機制,全力 組織搜救,妥善處置善後。國務院委派領導同志 靠前協調處理,盡快查明事故原因,舉一反三, 加強民用航空領域安全隱患排查,狠抓責任落 實,確保航空運行絕對安全,確保人民生命絕對 安全。

批示,要求全力以赴搜尋倖存者,盡一切可能救 治傷員,妥善處理善後事宜,做好遇難者家屬安 撫和服務,實事求是、及時準確發布信息,認真 嚴肅查明事故原因,採取有力措施加強民航安全

根據習近平指示和李克強要求,中國民航 局、應急管理部等有關部門已派出工作組赴 現場指導處置,並調派廣西、廣東兩地救援 力量趕赴現場參與救援。目前,現場救援、 善後處置及事故原因調查等工作正在進行

| 擊者稱未見生還者 東航載132人客機墜毀

現場現200平米巨坑 飛機碎片遍山野

香港文匯報訊(記者 蘇征兵、曾萍 廣西梧 州、南寧報道)東方航空一架波音737-800NG 客機,昨午在執行昆明至廣州航班任務時,於廣 西梧州藤縣琅南鎮莫埌村失事。機上人員共132 人,其中旅客123人、機組9人。據人民日報客 戶端消息,率先到達的消防救援人員,在山林中 找到了飛機殘骸碎片,但尚未發現遇難者遺體。 香港文匯報記者自南寧驅車趕赴藤縣,一路不斷 見到救援車輛急馳而過。據接近現場不具姓名的

人員透露,截至晚上十時,現場沒 有具生命跡象的傷員抬出。官方發 布的信息顯示,當晚有超千名搜救 人員趕赴現場。



失事的東方航空MU5735 航班,昨日下午執飛昆明到廣州任務。按照計劃,航班於下午13點 10分從昆明長水機場起飛,15點05分到達廣州白雲 機場。但在下午2點21分,MU5735 航班丢失 ADS-B雷達信號同地面失聯。後續消息顯示,飛機 失事,地點距梧州西江機場約5公里。

一分鐘下墜超25000英尺

據航班實時數據軟件Flightradar24顯示,該航班 在13時許起飛後,飛行高度最高時曾保持在29,123 英尺,直至接近梧州時,不到一分鐘便下降至3,200 英尺,並失去後續動作。中國新聞周刊的報道稱, 墜機區域是廢棄礦區。網絡流出的一段視頻顯示, 廣西梧州北辰礦業公司一個攝像頭拍到飛機墜落情 地面。該公司人士確認視頻內容屬實。

多方力量齊集墜機現場參加救援

根據官方通報,事件發生後,廣西、廣東、雲南 消防救援力量超過千人趕赴現場。 此外,由廣西衞 健委帶隊,組織12名重症、燒傷、骨外科專家趕赴 藤縣支援;廣西各地亦迅速調派首批心理專家50餘

人陸續趕往現場。南部戰區也迅速啟動應急機制, 梧州軍分區、武警梧州支隊第一時間組織救援力量 趕赴事故現場展開救援。

香港文匯報記者於昨晚九時許抵達當地。從國道通 往8公里外莫埌村事故現場的道路為村級小路,約三米 寬的道路很難通過大型救援車輛,救援隊在距現場不 遠的高速路口處挖開一條臨時通道,通往墜機現場 救援隊封閉高速半邊車道,車道上停滿消防救援車待 命。截至晚上十點,暫無消防車直接開進墜機現場。

記者抵近現場 睹大量救援車輛

記者在當地村民幫助下,搭乘摩托車前往靠近墜機 現場附近。現場可見有大型照明燈,消防車、救護車 警燈閃爍,警察則三步崗五步一哨,除消防人員和醫

接近墜機現場約1,000米的梧州市藤縣垠南鎮莫埌大 塘口陳姓村民介紹,下午約2點左右,附近發生「轟 降 | 驚天巨響, 走近現場約50米, 有個200多平米的巨 坑,附近樹上掛滿衣物碎片,巨坑附近則全是燒焦的灰 塵。距離墜機現場約2.000米的鳳凰村周姓村民也告訴 記者,下午三時左右,現場已有警察戒嚴封鎖。他在村 口的山頭上看到不遠處山的山溝裏冒出濃煙,本想叫上 其他村民前去救援,但由於現

上作業,突然聽到巨大爆 炸聲,隨後他看到附近山 頭冒出了滾滾黑煙。李晨 賓表示,當時他距事發 和同事開車趕往現場。 抵達後,李晨賓與同事

將車停在路邊,翻過一 個山丘,看到遍地飛機殘骸,14時30分他用手機報 警。李晨賓説,墜機現場沒有高山,多是小山丘。 墜機事故發生後大約半個小時,引發山火。

儘管搜救未有明顯進展,微博、抖音的相關話題 與官方救援直播下,從下午起就不斷湧入大量網民 留言,人們期待,有奇跡出現。



◆ 散落在墜機現場附近



内

地

近

工作臨時封鎖了道路,車輛排起長龍。

南方航空 1992年11月24日 141人死亡

◆ 梧州墜機現場附近,大量救護車等待進入現場。救援

11月24日,南方航空公司波音 737-3Y0機型B-2523號飛機執行廣州 到桂林的CZ3943 航班,在向桂林機場 正常進近過程中,高度突然下降,在陽 朔縣楊堤鄉土嶺村撞山粉碎性解體: 141 名機上人員全部死亡。

香港文匯報記者蘇征兵 攝

北方航空

2002年5月7日 112人死亡

5月7日,中國北方航空麥道MD-82機 型B-2138號飛機,執行由北京飛往大 連CJ6136 航班任務,在大連周水子國 際機場東側約20公里海面失事,機上 103名乘客和9名機組人員全部遇難。 經事後調查,空難原因係乘客張丕林縱 火導致飛機失事。

東方航空

2004年11月21日 55人死亡

11月21日8時21分,中國東方航空雲 南公司CRJ-200機型B-3072號飛機, 執行包頭飛往上海的 MU5210 航班任 務,在包頭機場附近墜毀,造成55人 (其中有47名乘客、6名機組人員和2 名地面人員)遇難。事故調查組認為, 飛機在包頭機場過夜時存在結霜的天氣 條件,機翼污染物最大可能是霜。飛機 起飛前沒有進行除霜(冰),導致機翼 失速臨界迎角減小,當飛機剛剛離地 後,在沒有出現警告的情況下飛機失 速,飛行員未能從失速狀態中改出,直 至飛機墜毀。

河南航空

2010年8月24日 44人死亡

8月24日21時38分08秒,河南航空有 限公司 ERJ-190 機型 B-3130 號飛機, 執行哈爾濱至伊春的 VD8387 班次,在 黑龍江省伊春市林都機場30號跑道進 近時,於距離跑道690米處墜毀,部分 乘客被甩出機艙。機上乘客共計96 人,事故造成44人遇難,52人受傷。 該事故屬可控飛行撞地,原因為飛行員 失誤。

資料來源:本報資料室

失事飛機墜毀前的圖片。網上圖牌 東方航空失事客機線路位置示意圖 長水機場 白雲機場 昆明

失事客機機齡不足七年 事發當日已飛兩段航程

香港文匯報訊(記者 曾萍、夏微 廣 西南寧、上海報道) 航旅飛行軟件「飛常 準 | 顯示,失事客機註冊號為 B1791,機 齡 6.8 年,事發前曾執飛了昆明長水機場 與重慶江北機場之間的往返航程,並於中 午11:23飛抵昆明機場。事發後,東航官 方微博於21日17時30分許發布了飛機墜 毁的消息,表示已啟動應急機制,派出9 個專項工作小組趕赴現場,並已開通家屬 應急援助專線。東航官方微博的頭像也變 為黑白色。

央視新聞報道稱,東航目前已將公司所有 737-800飛機控制在地面,尚在執飛航班的 飛機則在落地後不再執行其他航班。一同將 官方微博頭像變為黑白色的還有波音公司, 波音公司方面對記者表示,「我們已經看到 了相關報道,正在收集更多信息。|

據澎湃新聞報道,波音737-800屬於波 音新一代 737 (即 737NG), 在 737MAX 推出之前,是波音單通道的主力機型,中 新社「國是直通車」公號報道,737-800 機型係中國民航主流機型,共計有1,189 架。其中東航有109架,南航最多達163 架。報道引述民航專家説法,稱因該機型 保有量太大,如果沒有證明事故係機型問 題,應不至於全部停飛。而截至21日晚 間,民航局暫未通知停飛所有737-800客 機。

家屬機場痛苦等待

特稿

3月21日,東方航空一架波音737 客機在執行昆明至廣州航班任務時, 於梧州上空失事。香港文匯報記者了 解到,該航班原計劃於當日下午15 時左右降落廣州白雲機場,事發後,

不少涉事航班乘客家屬、同事紛紛趕到白雲機場。機 場方面亦在旅客抵達區設立「臨時接待區」,登記相 關信息並進行安頓。

涉事MU5735航班原計劃於21日下午15:05分降落 白雲機場。下午5時, 航班信息顯示屛上, 已有多個航 班宣布取消或延遲,機場内旅客較零散。在國内航班 抵達區,數十名白雲機場管理人員及相關崗位工作人

員,正在緊急搭建「臨時接待區」。過程中,陸續有 神情焦急的疑似涉事航班乘客的親友趕到,機場工作 人員隨即引導給他們做登記,並安置到臨時接待區

記者在白雲機場看到,不少家屬攜家帶口地出現在 涉事航班的親友接待區內。更早抵達的人不斷地用手 機刷着相關新聞。由於前方尚未有確切傷亡消息反 饋。面對生死未卜的家人,有人難抑悲傷,表情痛 苦。晚上7時左右,有男子突然掩面痛哭,哭聲迴蕩在 候機樓中,令人揪心。「我們公司有四五名同事在飛 機上,家屬和公司都很着急,在家屬沒有到來之前, 我們先趕到了白雲機場。」廣州一家公司工作人員

驚聞噩耗失聲痛哭

善後工作正在有序進行

與白雲機場工作人員一同進行善後工作的東航工作 人員表示,事發後,公司已第一時間通過公司内部渠 道,逐一聯繫了涉事航班的家屬

聞訊趕到機場的保險公司人員試圖與家屬接洽, 但由於家屬普遍情緒低落,並未獲得有效溝通。據 相關保險公司工作人員介紹,發生空難的乘客,相 信有人除了航空險,可能還購買了其他商業險。保 險公司需要在第一時間進行摸排,及時跟進做好理 ◆香港文匯報記者 敖敏輝 廣州報道 賠工作

