



北京長峰醫院火災遇難者增至29人

內部施工火花釀禍 院長等12人被刑拘

多省份對醫院及養老機構展開集中排查整治

香港文匯報訊(記者張帥北京報道)18日,北京長峰醫院發生火災。香港文匯報記者19日從火災事故情況通報會上獲悉,截至19日9時,事故已導致29人遇難,經初步調查,火災原因係北京長峰醫院住院部改造施工作業過程中產生火花,引燃現場可燃塗料的揮

發物所致,具體原因和損失還在進一步調查之中。北京市公安局通報,涉事醫院院長王某玲等12人被刑拘,將進一步深入偵查調查,依法打擊處理。受到事故影響,北京對醫院、養老機構等地開展排查整治,內地其他省份的醫療機構亦開始集中排查安全隱患。



◆火災事故情況通報會開始後,現場全體人員首先起立,為遇難人員進行默哀。香港文匯報記者張帥攝

19日中午,在北京市政府新聞辦舉行的火災事故情況通報會開始後,現場全體人員首先起立,為遇難人員進行了默哀。根據通報,截至19日9時,事故已導致29人遇難,男性13人、女性16人,其中26人為住院患者,另有一名護士、一名護工和一名家屬。在死亡人員中,26名長峰醫院住院患者平均年齡71.2歲,最小40歲,最大88歲(見表)。轉院後在院治療39名傷病員,危重3人、重症18人、病情平穩18人。

當日,北京市公安局刑偵總隊總隊長孫海濤稱,18日,北京長峰醫院火災事故發生後,北京市公安局會同消防等相關部門,連夜開展調查訪問,勘查檢驗等工作。經查,44歲的北京長峰醫院院長王某玲、37歲的副院長汪某等12人,涉嫌重大責任事故罪。目前上述人員已被公安機關依法刑事拘留,案件正在進一步工作中。

北京市消防總隊副總隊長趙洋在通報會上表示,經初步調查,係醫院住院部內部改造施工作業過程中產生火花,引燃現場可燃塗料的揮發物所致。事故具體原因和損失還在進一步調查之中。至於施工方是否有相關資質,目前官方還未對此回應。

住院者多為行動不便長者

據悉,發生火災的醫院大樓,最早是一個酒店,後來才被改建成醫院住院部。火災事故發生在醫院住院部東樓大約5層樓上下的位置。一位參與救援的護士聽消防人員介紹,該院東樓起火後,樓內一些房間由於空間狹小,「一間屋子裏邊放三張床,空間是很狹小的」,存在一定救援難度,而且樓內住院的多為行動不便的老人,也給救援帶來了一定困難。

醫院附近小區一位住戶對媒體稱,由於醫院正門過道較窄,大型消防車輛無法進入,火災當日只能先拐到她所在的小區,從小區的樓梯裏引水滅火。

4月19日上午,香港文匯報在北京長峰醫院採訪看到,該院入口處設置了一個專門的信息登記桌。當日,北京長峰醫院患者家屬已全部對接聯繫。

中國非公立醫療機構協會: 撤銷相關認證

另據媒體報道,北京市豐台區副區長李宗榮表示,事發醫院北京長峰醫院隸屬於北京長峰醫院股份有限公司,於1993年開辦,總建築面積1萬平方米,是一所以診療血管瘤、脈管畸形等疾病為

26名遇難患者 老人居多	
40-49歲	2人
50-59歲	3人
60-69歲	3人
70-79歲	13人
80歲以上	5人

整理:香港文匯報記者張帥

主的二級綜合醫院。全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司19日發布公告稱,北京長峰醫院股份有限公司(證券代碼:870890;證券簡稱:長峰醫院)因發生重大風險事件,且未申請停牌,根據相關規定,決定自19日起對其股票實施停牌。來自中國非公立醫療機構協會的消息,鑒於此事件造成的重大影響,根據協會相關規定,決定取消北京長峰醫院會員會籍,撤銷該院社會信用AAA級和醫療質量服務能力四星級醫療機構稱號,並收回牌匾。

北京市消防總隊表示,痛定思痛,舉一反三,將聚焦醫院、養老機構、高層建築、地下空間等場所,單位開展排查整治,整改消防安全隱患。香港文匯報採訪了解到,在北京之外,19日內地其他多個省份的醫療機構也下發通知,要求集中進行安排隱患排查。

應急管理部: 迅速開展消防安全專項整治

另據新華社報道,應急管理部19日強調,要聚焦突出問題,迅速開展消防安全專項整治和尾礦庫汛前隱患排查治理。會議指出,近期一些地方接連發生火災等安全事故,特別是北京豐台長峰醫院火災、浙江金華企業廠房火災事故,暴露出隱患排查整治不到位、安全生產責任不落實等突出問題,再次敲響了警鐘。會議強調,要將醫院、養老院、學校、託兒所等作為重中之重,聚焦易燃可燃裝飾裝修、保溫材料和佔堵生命通道、違規動火動焊作業、冒險施工等突出風險,以及小施工引起大事故等突出問題,採取集中檢查、專家會診、異地執法等形式,對隱患問題該通報的通報,該曝光的曝光,該約談的約談。



◆4月18日,北京長峰醫院住院部東樓發生火情,導致29人遇難。圖為北京長峰醫院住院部東樓燒焦的窗台和外牆。中新社

西樓病房照常運轉 需長期治療患者仍可出入

本報直擊

19日早上,香港文匯報記者來到事故現場看到,北京長峰醫院已經實行封閉管理,有醫院患者家屬從院內走出,醫院西樓後面不時有醫護人員在院區走動,院內的醫務人員可以隔着院牆收快遞。現場有不少公安人員戒備。

附近民眾:只見冒煙不見明火

今次發生火災事故的北京長峰醫院,位於北京豐台區盧溝橋鄉廠新新村廠路。與醫院僅一路之隔,有一座中國石油的加油站,該加油站的工

作人員和附近一位配鑰匙的攤主告訴香港文匯報記者,18日醫院發生火情時候「只冒煙,看不見明火」,當日加油站關閉,至翌日早上方恢復正常營業。

火災事故後,71名傷員分別送至解放軍總醫院第一醫學中心、北京世紀壇醫院、航天中心醫院、電力醫院、玉泉醫院、豐台區醫院、右安門醫院等9家醫療機構救治,涉災病房樓其餘住院患者均已妥善安置。其中,部分患者火災後被轉到北京長峰醫院住院部西樓病房。

香港文匯報獲悉,除火災傷病員外,需要長期治療的患者和家屬也可以出入仍在正常運轉的西樓病房。4

月19日,帶家屬做透析的董大爺對香港文匯報介紹,其家人當日正在涉事醫院西樓就診,而像他的家人一樣需要長期來醫院的患者,目前還沒有接到換診通知。

◆香港文匯報記者張帥北京報道



◆4月19日,北京長峰醫院實行封閉管理。西樓病房仍在正常運轉。香港文匯報記者張帥攝

專家:病房要禁放易燃易爆物品

香港文匯報訊(記者張帥北京報道)醫院人員相對集中,一旦發生火災,很容易造成群死群傷事故。香港文匯報採訪內地消防安全從業人員了解到,在正規醫療機構,一般都會在顯要位置張貼「病房安全管理」的相關要求,其中會明確不得堆放雜物酒精、乙醚、丙酮等易燃易爆藥品,也禁止使用液化氣爐、煤氣爐、電水壺、酒精爐等非醫療器具。

消防安全從業人員解釋,醫院的病房、重症監護室等區域基本都有吸氧設

備,與酒精、乙醚等易燃易爆藥品,或者液化氣爐、煤氣爐、電水壺、酒精爐等非醫療器具接觸後,很容易燃燒甚至爆炸。基於上述原因,醫院的正確操作是將易燃易爆等危險性藥品按化學危險物進行分類,另設單獨的危險品庫房存放。醫院電氣照明的燈具、開關和線路,也不得靠近藥架或穿過藥品,而且要經常檢查維護。

對於醫院病區,一個基本常識是要嚴禁明火及吸煙,同時病房內的通道以及病房區公共走道不得堆放雜物,

以免發生火災時影響通道快速通行。香港文匯報採訪獲悉,今次北京長峰醫院發生火災時,樓內一些房間就由於空間狹小給救援帶來一定難度。

一旦發生火災,應該如何逃生?專家建議,重病者、行動不便者要第一時間按床頭呼叫器尋求幫助,其中重病者可以根據醫護人員安排走消防電梯,其他人員走安全通道,普通電梯萬萬不可走。現場人員要聽從消防廣播或者消防安全人員指揮,按照正確疏散路線撤離危險區域。

有人藉床單逃生 多人趴空調外機避險

特稿

根據目擊者在社交平台發布的火災事故現場視頻,18日,當北京豐台區長峰醫院發生火災時,多人趴在空調外機避險,有人選擇綁着床單跳窗逃生。附近的一位居民稱,不少人在東樓過火時試圖跳窗自救,有人將床單捲成繩狀順着跳到了旁邊的高台上,還有一位男士在下跳時甚至

摔斷了腿。

「下午兩點多的時候,我家姑娘給我打電話,問家裏有事沒有。我起來一看,發現旁邊醫院着火了,當時醫院下面很多人已經在忙着撲火。」一位居住在涉事醫院附近小區的住戶4月19日向香港文匯報介紹,長峰醫院附近有多個生活小區,旁邊既有加油站,也有超市和飯店,平時人流和車流都比較大。

附近居民:清晰聽到呼救聲

另一位附近的居民向媒體介紹,他當天下午兩點也在家裏聞到一股煙氣,然後跑到陽台,看見長峰醫院東樓後側各個窗口都在透出濃煙,有人正借助空調外機平台逃生,醫院東樓

與他所在的居民樓之間相隔不到200米,他清晰地聽到對面喊「救命」的呼叫聲。

多位目擊者透露,火災發生時濃煙較多,明火並不明顯。還有一位住在旁邊的居民稱,當天有風,火災產生的濃煙一直飄到她的家裏,空氣裏有刺鼻的燒焦味和劈里啪啦的聲音。因為醫院正門過道較窄,大型消防車輛無法進入,所以只能先拐到她所在的小區,從小區的樓梯裏引水滅火。在家裏,能聽到消防隊破窗的聲音,有人將床單捲成繩狀順着跳到了旁邊的高台上,但是在下跳時摔斷了腿,最後被消防隊員從高台上拖着下去的。

◆香港文匯報記者張帥北京報道

近年內地醫院火災事故

整理:香港文匯報記者張帥

2021年5月11日

◆浙江杭州錢塘醫療門診部發生火災事故,因為意外起火,造成1人死亡、17人受傷。

2017年2月27日

◆徐州醫科大學附屬醫院4號樓頂發生火災,起因係醫院的建築工地突然發生火災,幸未造成人員傷亡。

2014年3月16日

◆湖北省黃石市第二醫院住院樓發生火災,起因係人為縱火,造成4人死亡。