







昨日五級火

4:51 宏昌閣外牆棚架率先 起火,消防員到場動用一隊搜 救隊撲救。

5:02 火警升為三級,消防 處增調資源。

<mark>15:34</mark> 火警升為四級, 火勢 蔓延至部分單位內部,消防處 續增派救援力量。

8:22 火警升為五級 , 求助 個案不斷增加,消防處出動 760人救援。

0:28 火屑飄至其他大廈, 蔓延屋苑7座大廈,消防全力

撲救。



# 習近平向大埔重大火災事故遇難人員和殉職消防員表示

#### 中央港澳辦:堅決貫徹習近平重要指示精神 全力支持港應對處置火災事故

中央政府駐香港聯絡辦:

堅決貫徹習近平重要指示精神 全力支持港應對處置火災事故

# 五級惡火36人遇難 于人徹夜奮力救援

279人失聯 29人留醫 李家超:全面調查依法追究責任



形成「火燒連環樓」,釀成災難性五級火警,全屋苑8幢大廈有7幢陷入火 況,向其轉達他對遇難人員及殉職消防員的哀悼,對遇難家屬及受災人員的慰 海,估計逾千個單位被不同程度焚毀,消防處和警方共出動逾千人救援,截至 問,並要求中央港澳辦和中央政府駐香港聯絡辦支持特區政府全力以赴撲滅火 聯,仍有29人在醫院留醫,其中7人情況危殆。行政長官李家超對火災中的遇 港聯絡辦的全力支持。 難人員表示極度哀傷,對死者家屬和傷者致以深切慰問,即時啟動緊急事故監 李家超表示,已成立專責小組全面調查此事件,重申如有任何違規情況,會 察及支援中心,政府相關部門全力做好滅火和救援救治工作。李家超深夜到大 依法依規追究責任。

居民現場尋親 消防員英勇殉職

高溫,消防通訊中心與被困市民保持聯

/ 不少單位噴出火舌,熊熊火光映紅夜空,消防員估計因 支持。」有趕回家的居民憶述:「我趕回來在樓下看,旁邊那 持續,傍晚6時22分將火警升為五級。 風勢及起火竹棚的碎屑和雜物隨風飄至鄰近大廈,火種蔓延到 座已經正在燒,看到有火舌飛到低層,我想上樓收拾行李,但 截至昨晚8時,有9人在現場被證實遇難,4人送院後證實

名高級消防區長或消防區長指揮救援,鋼梯車則在外圍射水。 陸續有傷者送到醫院,有人全身燒傷,失去反應。 發生五級火的大埔宏福苑,有42年樓齡,共有8座大廈合 者送院救治,當中6人危殆,11人情況嚴重,4人情況穩定。 共1,984個單位,業主立案法團文件顯示,該屋苑於去年7月 殉職的37歲消防員何偉豪隸屬沙田消防局,他下午3時01 由於火場溫度非常高,其中兩三座大廈 進行大維修,並分階段搭建外牆竹棚。屋苑於去年10月曾舉 分到場,並在地下位置滅火,3時30分失聯,半小時後在宏 情況較嚴峻,消防員進入大廈滅火時遇到 行火警演習暨消防安全講座。

消防處共派出8條喉、7部鋼梯車、22隊搜索隊、128輛消 下午4時41分不治。 絡,消防不斷努力嘗試攻頂,呼籲仍被困 防車、57輛救護車,以及767名消防和救護員參與救援。警 到場的消防處處長楊恩健表示,何偉豪服務消防處約9 的居民關好門窗,用濕毛巾或膠紙封好窗 務處大埔警區指揮官江永祥表示,火警中警方動用400名警 年,一直克盡厥職,表現英勇。對於痛失這位盡忠職守的同 務人員,在現場疏散和進行外圍封鎖。

已逃出的居民則不願離開現場,在附近等 消防處副處長(行動)陳慶勇表示,消防員到場時的火場 表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。消防處福利組 候失聯親友的下落,其間有人自製紙牌、舉 面積為27米乘21米,當時棚架起火,並有向單位內及其他 及心理服務組正與何偉豪的家人保持緊密聯繫,並會提供一

屋苑7幢大廈,僅一幢大廈倖存。其間,消防處向每座指派一 見到竹枝飛下來有火的。很厲害,好像飛彈。」晚上11時半, 不治,包括消防員何偉豪,另有一名消防總隊目左腳受傷,

事,感到非常難過和惋惜,部門上下均感十分痛心。他已代 起家屬的姓名,在現場一帶尋親。有宏福苑 大廈蔓延的趨勢,其間一直收到求助個案,亦不斷有燒着的 切協助,幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

●有住戶嚎啕大哭。

●大埔民政事務處開放8個臨時庇護中心。

香港文匯報記者黃艾力 攝



●住戶無家可歸,火災震撼途人。

### 特首主持跨部門緊急會議 全力協助受影響居民





#### 五大政團致慰問

香港文匯報訊(記者 黃子龍)大埔宏福苑昨日發生五級火,多個政團對 意外深感悲痛,向遇難者表示哀悼,向其家屬致以最深切慰問,亦向傷者及 受影響人士表達誠摯關懷,祝願傷者早日康復。多個政團宣布即時停止所有 選舉拉票活動,呼籲社會各界在此艱難時刻互相扶持。

民建聯表示極度關注今次不幸事件,大埔支部團隊已於事發後趕赴現場, 在不影響救援的前提下,提供一切可行協助,民建聯將全力支援受影響人士

工聯會向奮不顧身的消防員及前線救援人員致以崇高敬意和由衷感謝。工 聯會已即時派員前往現場支援,積極聯繫受影響會員和市民,提供協助並持 續密切關注事件發展,全力支持救援及善後工作。

經民聯表示,團隊已經到達社區中心跟進及提供後續支援,盡可能為受今 次大火影響者提供協助。經民聯將善用地區服務網絡,全力幫助居民共度困 難時刻。同時,聯盟支持特區政府妥善處理火災善後工作,全面回應受影響 居民的需要,包括心理輔導及經濟援助。

新民黨向殉職消防員及遇難者致以最深切哀悼,並向他們的家屬表達誠摯 慰問,同時向奮不顧身參與救災的消防及相關人員致以崇高敬意,又呼籲社 會各界攜手共渡時艱。

自由黨正密切關注事件發展,並全力支持救援及善後工作。希望社會各界可 團結互助,支持和協助所有受影響人士,一起共渡難關。

#### 居民:警鐘沒有響 睹家園焚毀痛哭

當中7座俱遭波及,大批居民倉皇逃生。有逃出的居民站在遠處,默默看着 燃燒的樓宇,滿心惆悵;有人望着毀於一旦的家園,泣不成聲;亦有人無奈 站在遠處,默默祈禱。現場有街坊直言「冇啦,咁樣燒法。」有居民表示, 火警發生時,警鐘沒有響起。

一名居於宏道閣的女住戶在現場目睹家園陷入火海時,一度按捺不住,傷 心痛哭。宏泰閣男居民葉先生憶述:「我落樓時已見地下(宏昌閣)外牆圍 網着火,燒得好猛烈,火屎周圍飛,飛落來彈到垃圾站,垃圾站就起

他續指,火種不斷隨風飄散,「彈到哪就燒到哪」,火種首先波及鄰座他居 住的宏泰閣,火乘風勢致一發不可收拾「全部着火」,其間更聽到「砰」一下 巨響聲,但他肯定不是爆炸聲。他又説:「我太太仲喺入邊(大廈內),搵唔 到佢。我原先叫佢落樓,但落到地下火已燒到我嗰座大廈大門,已經出唔到 去。我叫佢返回單位,佢話返唔到屋,嘅家致電已唔聽我電話。」

居民姜太亦表示,現場垃圾房及第六座(宏昌閣)首先起火,燒得很厲 害,消防車到來時火勢已失控。居民何先生獲朋友告知屋苑起火,立即趕回 家,其間未能找到太太,非常擔心:「唔知佢是否知道要疏散,因為佢經常 香港文匯報記者黃艾力 攝 睡覺。」何先生坦言:「一定緊張,因為我又入唔到(火場大廈)去。」



●消防人員加強增援

#### 大埔多校今天停課

大埔浸信會公立學校提醒,已獲派明年小一自行分配學位的學童家長今

持,為受影響市民提供支持與關懷

#### 揭物料阻燃存隱患 棚網規管待加強

及搭建指引》規定,棚架的保護網必須由阻燃物料組成,但阻燃網 成本貴近一倍,港九搭棚同敬工會理事長何炳德補充,一副阻燃網 價值90元,無阻燃功能的普通網僅50多元,而且阻燃網不耐用,要 經常更換,成本高昂;普通網則能不停重用,建議特區政府有關部 門循保護網物料是否合乎防火規定進行調查。

棚網作為棚架的主要覆蓋物,其防火性能對火災的控制至關重 要。資料顯示,屋宇署早於《2011年建築物消防安全守則》中已明 確規定,所有建築物外牆棚網必須具備阻燃特性,並符合相關認可 標準。今年3月及4月,屋宇署亦分別發出通告及修訂《竹棚架設計 及搭建指引》,再次強調棚網的阻燃要求。

香港樓宇安全學會會長何鉅業表示,為防止維修期間混凝土、雜 物等掉落街頭,保障行人安全,傳統竹棚架外圍會包上保護網、帆 布等加入尼龍的易燃防護材料,屋宇署已要求相關物料須經阻燃處 理,例如在生產過程中加入抗燃物質,或經噴塗、浸泡處理,令其 即使着火亦能迅速熄滅,防止火勢蔓延。

昨日到場視察的香港建造業總工會理事長周思傑接受香港文匯報 訪問時分析,雖然香港建築工地經常使用竹棚,而竹枝本身由乾燥 竹材製成,但正常情況下並不容易燃燒,除非火勢猛烈。而維修工 地火警,經常由煙頭、電弧焊接、風煤焊等施工過程中產生的火花

#### 建議阻燃網強制定期檢測

周思傑指出,阻燃棚網的性能會隨時間及環境因素逐漸失效,因 此需要定期檢測,定期更換已失效的棚網。業界一般建議每月剪取 棚網樣本進行測試,以確保其阻燃性能有效,但目前法例並未強制 要求定期檢測,「若棚網阻燃劑失效或使用了非阻燃材料,均可能 違反法例, 並對公共安全構成重大威脅。」

近年建築業引入金屬棚架,防火能力較強,香港建築師學會副會 長潘浩倫指出,竹棚面對狹窄施工場地或外形多樣、結構不規則的 工地時,可更好配合複雜施工環境;而金屬棚架的結構參數可通過 精確計算得出,安全可控性更強,也更符合現代化施工需求。不 過,他相信今次火勢快速擴大的原因多數在於保護網上,即使改用 金屬棚架,若網料易燃,火勢亦會迅速蔓延。

除了棚網的阻燃功能,周思傑認為,事件亦揭示工地的管理漏 洞,包括施工現場的風險評估,以及對地盤雜物的清理和熱工序的 監管,「施工現場的管理亦需加強,特別是在進行熱工序時,應採 取額外的防火措施,例如濕潤棚網、移除易燃物,並在現場配備足 夠的滅火設備。」

#### 倡檢討施工期間火源管理

香港註冊消防工程公司商會主席翁振騰指出,除物料阻燃外,更 應關注施工期間的火源管理,例如明火作業時,應配備滅火器並安 排專人監督。他亦認為政府部門有必要檢討施工及維修期間的防火 安排,並探討是否需制訂更嚴格標準,以防止類似事件再發生。

●香港文匯報記者 文禮願、李千尋

# 正在進行大維修工程的大埔宏福苑昨日發生特大火警。其中一座大廈外牆的 埔社區中心探望和慰問受影響居民,其後在凌晨1時會見記者。李家超表示, 棚架昨午率先起火,火屑被風吹向鄰近大廈,火舌隨後沿棚架保護網迅速蔓延 國家主席習近平對這次大火高度重視,第一時間了解火災救援及人員傷亡情

一名消防員出現熱衰竭送院救治。截至晚上10時,有23名傷 昌閣對開空地被尋獲,當時他面部有燒傷,送院搶救後,於

●香港文匯報記者 蕭景源

大公文匯全媒體記者麥鈞傑 攝

#### 督印:香港文匯報有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-4樓電話:28738288 傳真:28730657 採訪部:28738260 傳真:28731451 發行中心:28739889 廣告部:28739888 傳真:28730009 承印:三友印務有限公司地址:香港仔田灣海旁道7號興偉中心2-3樓