

維修專家稱設計存漏洞 液金洩漏可致主機損壞

# 直放 PS5 壽命大減？

PS5 應該直放還是橫放？這個簡單的問題，近日成為輿論中心。PlayStation 在宣傳 PS5 時一直是直放，更顯美觀、慳位；橫放則更穩固，不怕碰倒。其實官方同時支持兩種擺放方式，但有多位維修人士於社交網絡表示，由於索尼的設計缺陷，垂直放置 PS5 可能導致主機損壞。



索尼互動娛樂總裁兼執行長 Jim Ryan。

長期直放 PS5 可能導致液態金屬流失，APU 散熱不均勻。



索尼互動娛樂總裁兼執行長 Jim Ryan 日前於消費電子大展 2023 上公布，PS5 的總累計銷量已突破 3,000 萬台的好消息，並且表示「缺貨問題正式結束了。」在機迷歡呼不再受「抽籤」「炒風」之苦時，垂直放置 PS5 可能導致液金洩漏並削減使用壽命的疑雲接踵而來，讓準備排隊購買的機迷停下了刷卡消費的衝動。

維修專家：所有型號 PS5 均受影響

據推特名為 68Logic 的用戶表示，作為一名有逾十年 PlayStation 系列主機修理經驗的法國維修店東主，他發現近兩年送來維修的 PS5 有相同的損壞特徵。經過研究後，他認為 PS5 內用於冷卻 APU（AMD 加速處理器）的液態金屬含量似乎比一般的遊戲主機還多。如果長期垂直擺放，液態金屬可能因為重力而流失，從而導致 APU 散熱不均勻，大幅減少主機壽命。另一方面，如果液態金屬洩漏流至電路板的其他位置，可能導致燒機等更大的問題。另一維修店東主 Ben Montana 亦表示所有型號的 PS5 都可能受到影響，包括數字版。


目前索尼並未正面回應該傳聞，有網友表示懷疑：「一共出售了 3,000 萬台 PS5，如果故障率為 1% 也存在 30 萬台受損的機器，但我們從沒有聽說這麼大量的事故發生。」有許多直放用家現身說法，表示自己直放兩年機器依舊運作良好。惟現在大部分 PS5「機齡」尚淺，或未見大範圍即時故障。有更多用家表示，在該輿論發酵後，自家的 PS5 已經改為橫向擺放。

## PS5 主機底座安裝教程

使用主機時，安裝底座可以讓機器更加穩固。近日，關於 PS5 擺放方式的爭議甚囂塵上，索尼官方表明直放、橫放皆可，底座的安裝方式也會根據 PS5 主機的擺放方式而有所不同。


來源：PlayStation Support

### 垂直擺放




**Step 1:** 將底座的頂部與底部以反方向旋轉，使掛鉤 (A) 與底座的凹槽對齊。持續旋轉，直到聽到「喀」一聲。

**Step 3:** 將螺絲孔帽裝設至底座底部，並移除底座底部的螺絲。




**Step 2:** 將主機以後側朝上的方式擺放，並移除螺絲孔帽。



**Step 4:** 將底座裝設至 PS5 主機，並以螺絲固定。可使用硬幣或類似形狀的物品來鎖緊螺絲。

### 水平擺放



**Step 1:** 將底座的頂部與底部以反方向旋轉，使掛鉤 (A) 與底座的凹槽不再對齊。持續旋轉，直到聽到「喀」一聲。

**Step 2:** 將主機以後側朝上的方式擺放。

**Step 3:** 將底座與主機上的標示區域對齊，然後用力按壓底座。

## 《最終幻想 16》製作人：買台 PS5 吧！

2023 年最期待的大製作必有 PS5 獨佔動作角色扮演遊戲《最終幻想 16》(Final Fantasy XVI) 一席之地，該作將於 6 月 22 日上市，並釋出最新預告片《復仇》，細膩精美的畫面讓不少遊戲迷直呼為此也要買一部 PS5。

《FF16》以系列遊戲共同的神話故事作背景，世界「伐利

斯傑亞」逐步走向末日，各國爭相尋求「母水晶」的庇佑，甚至掀起「顯化者」之間的戰鬥。被捲入戰亂漩渦的主角羅札利亞公國第一王子「克萊夫·羅茲菲德」和身為鳳凰顯化者的弟弟約書亞，在得知世界的真相後，立志斷絕水晶庇蔭……

遊戲官方曾宣布本作的 PS5 獨佔時間為 6 個月，之後會登錄

PC 平台，但現在收回了該宣傳。製作人吉田直樹最近於影片平台 Niconico 的一次直播節目中表示「沒有人說過要發表 PC 版，別擔心，買台 PS5 吧！」



《最終幻想 16》是遊戲迷 2023 年最期待的大作之一。



《FF16》主角克萊夫·羅茲菲德。