

沙井事故三公司暫停項目註冊

死者家屬路祭促徹查成因 渠務署煞停同類工程

沙田源禾遊樂場沙井周一深宵發生兩死兩傷嚴重工業事故，兩名死者的家屬昨到殮房認屍，家屬再度狠批有關方面安全措施不足，促請政府徹查是否涉人為疏忽。建造業議會亦就事故發出通知，按機制暫停三間涉事註冊公司所有工程及專長項目的註冊資格。警方及勞工處等部門正全力深入調查事故成因，查找是否有人需負法律責任及改善措施。

重點調查方向之一。

建造業議會轄下註冊專門行業承造商制度專責委員會，昨已按相關規管機制發出書面通知，即時暫停三間涉事註冊公司所有工程及專長項目的註冊資格。涉事註冊公司須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及落實改善措施。

渠務署昨回覆傳媒查詢時表示，意外發生後已暫停轄下所有污水渠清洗工程，合共25項，直至署方確認所有同類工程的承建商和工作人員已採取所需措施確保工地安全。署方指，涉事的總承建商為昭興建築運輸有限公司及仁利工程有限公司聯營，分判商為偉迅渠務工程有限公司。在轄下維修及建造工程項目中，該承建商只承辦涉事工程，已即時要求該承建商及分判商停止有關工作及進行安全檢查。署方正調查肇事原因，並全力配合勞工處及警方調查，調查結果會適時公布。

議員倡善用科技提升職安

勞工界立法會議員周小松昨表示，造成事故原因有三種可能，一是工人被安排入沙井、二是意外跌入沙井、三是自行進入沙井，但三種情況均不應發生。他指勞工處早前已開始檢討《建築地盤規例》，指定工程若有一定人數和工期均需向勞工處呈報，目



死者郭梓賢的家屬昨日舉行路祭，有親友難掩傷心痛哭。

事故中兩名男死者李凱威（34歲）及郭梓賢（26歲），兩人的家屬昨晨先後到大圍富山殮房認屍，離開時神色哀傷。當中李父接受本報記者訪問稱，警方及涉事公司仍未詳細交代事件經過，他再次批評有關方面安全措施不足，要求當局必須跟進三個問題，包括開蓋時有否用儀器檢查沙井內氣體濃度、工人是否佩戴呼吸器具、進入沙井時有否工頭在場，又質疑落沙井怎能沒有安全繩及對講機等裝備。

昨日下午2時許死者郭梓賢的家屬一行約20人，在道士引領下到事故現場進行路祭及招魂儀式，期間家屬持香拜祭，有親友難掩哀痛相擁而泣，家屬離開時一路高聲呼喊「返屋企啦」、「梓賢，跟住嚟，我哋返屋企啦」，有女家屬因傷心過度需親友攙扶而行。

消息指，沙田警區重案組及勞工處等部門昨續深入調查事故原因，包括是否最初因郭梓賢昏迷沙井內，李凱威在落井救人時同告昏迷不治，而另兩名傷者亦在嘗試救人時吸入硫化氫不適。由於有關工程無須進入沙井，郭梓賢為何昏迷井內亦是

前處方正考慮修訂。他相信若降低呈報門檻至任何有危險的工程，無論多少人數及工期也需預先呈報，可讓勞工處及早制訂巡查策略，相信有一定阻嚇作用。

另一立法會議員、港九勞工社團聯會主席林振昇昨出席活動時亦提及，勞工處已開始修改密閉空間工作安全守則，希望勞工處發掘更多細節為指引「加碼」，例如有何工種必須進入沙井，有何工種禁止進入沙井，

並盡快推出修訂版。他又建議善用科技提升職安，舉例指工具能在氣體濃度達某個程度通知工友，以示暫停工作，建議善用資助。

香港建造業總工會安全顧問李光昇亦指，據今次意外現場的圖片及影片，未見有採取安全措施及裝備，質疑管理制度有問題。他表示，若工作涉及密閉空間，相關法例就會有效，即使是在沙井口工作，都極可能受有關法例規管。

漁船檢逾3000萬元私煙 6人被捕



香港警方及海關為配合政府增加煙草稅，前日在香港東南面水域展開打擊水路走私未完稅香煙聯合行動，截查一艘可疑漁船檢獲約730萬支未完稅香煙（圖），市值約3,050萬元，應課稅值約2,400萬元，數量超過今年首季檢獲私煙總和；行動中，拘捕船長及船員6人，案件調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

「情緒通」截至上月接約3萬來電

醫務衛生局局長盧寵茂昨日在立法會會議上書面答覆立法會議員梁美芬提問時表示，特區政府去年底推出「情緒通」18111熱線以來，截至上月21日共接聽約30,000宗來電（即平均每日約349宗來電），提供即時支援。共轉介約200宗個案予社署精神健康綜合社區中心、社署照顧者支援專線、醫管局精神健康專線和非政府機構等作進一步跟進，當中兩宗屬較緊急個案需即時轉介警方跟進。

盧寵茂指出，政府一直密切監察「情

緒通」的運作情況，定期與營運機構就服務、運作、人手安排及宣傳等方面檢視服務成效。「情緒通」可同時接聽最少6條線路的來電，並可因應情況適當調配人手以同時接聽最多30條線路的來電。

另外，政府計劃在今年第三季委託獨立機構開展一項服務評估研究。準備研究框架，包括探討透過開展專題小組及進行問卷調查等不同方向，收集相關持份者（例如非政府機構）的意見，以全面評估服務。

假冒學校職員再現 工程作餌 墊支為名 呃錢為實

你好，我係大學職員。

想搵你哋做裝修工程，我哋急住訂批床褥，你哋幫我墊付先。

