



## 半空拯救耗1小時 警方勞處追究承建商責任


# 啟德塌巨棚 11人傷4危殆

有傷者面部朝下伏在地上，毫無反應。  
網上截圖



啟德承昌道  
一個興建中的醫院  
地盤，昨午突有一幅約

60米乘20米的棚架塌下，所幸棚架上多名工人均有佩戴安全帶未致墮下，地面則有工人走避不及遭棚架壓傷。救援人員到場證實共有11人受傷，分別送聯合醫院及伊利沙伯醫院救治，當中4人情況危殆、一人情況嚴重。由於現場拯救困難，消防花了一小時始救出所有傷者。醫管局非常關注事件，指事發地盤正進行幕牆後期工程，已敦促工程承建商中國建築工程（香港）有限公司嚴肅跟進，會保留追究權利。警方重案組及勞工處亦正調查意外原因，檢視是否有人需要負上刑事責任。



救援人員拯救被困棚架上的工人。

救援人員

被困工人

涉事地盤為啟德新急症醫院地盤B地盤D座大廈，樓高15層。消防處高級消防隊長陳振維表示，消防於昨午近4時接獲報案，到場後發現有7男4女工人受傷，其中10人在地面待援，另有一名女工被困在離地約3米的棚架上，需由高空拯救專隊救下。11名傷者經送院救治後，一名47歲男子和3名分別53歲、50歲及61歲女子情況危殆，另有一名男傷者情況嚴重。

現場圖片可見，塌下的棚架共有兩截，其中一截已完全墜下，另一截則有部分仍在半空「吊吊掬」。棚架與建築物之間僅餘少量繩索連接，有數名工人在棚上步行逃生，另有一名工人「大字形」倒臥在棚上，舉手求救。消防員則由建築物內游繩而下，抵達該名被困工人身邊施救。

醫管局發言人表示，非常關注啟德新急症醫院發生的工業意外，已敦促工程承建商徹查事件成因，盡快向醫管局提交報告，避免再發生類似意外，又指有關地盤會暫時停止棚架工作的工序。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會已即時派員到意外現場及醫院了解情況，向家屬提供情緒輔導及支援協助。他根據現場觀察及工友反饋訊息，推測有3個原因導致事故發生。其一是俗稱「拉猛」的連牆器破損或被剪斷，因而未能固定而倒塌；其二是懷疑許多被拆下竹枝堆放棚架，沒及時取走，最終超重倒塌；其三是懷疑意外造成，周思傑引述當時在1、2樓的工友透露，當時懷疑地面有一部打石屎機器撞倒棚架，棚架倒向玻璃幕牆後反彈倒塌落地。惟真正肇事原因有待政府部門調查，他強烈要求勞工處即時對意外展開深入調查，並公開調查報告。

另有指肇事地盤總承建商負責的落馬洲港深創新及科技園地盤去年9月亦曾發生工業意外，一座吊臂折斷塌下地盤頂層平台，共造成5人受傷。

### 鄰近地盤去年塌棚2死3傷

工聯職安健協會執行委員會副主席葉偉明稱，2024年2月20日啟德「灑環」地盤同樣發生棚架倒塌意外，當時造成2死3傷。今次工業意外與去年「灑環」地盤意外十分相似，同樣涉及玻璃幕牆及大幅棚架倒塌。他認為設計建築物時，需考慮如何安全施工及維修，不應將工業安全責任推到前線工程人員和工人身上。



啟德地盤一幅巨型棚架倒塌。



有工人受傷送院。

## 海關查貨車檢1200萬元走私電子零件

年近歲晚，香港海關上周三（8日）在深圳灣管制站根據風險評估，截查一輛報稱載有微型電機物料的出境貨櫃車，關員經檢查發現在貨櫃內已申報的貨物中，混雜一批懷疑走私電子零件，包括約67萬粒集成電路和約8萬件不同類型產品，包括錶芯、電腦記憶體、手機鏡頭和底板，估計市值共約1,400萬元。海關在行動中，拘捕47



海關展示檢獲的大批電子零件。

歲懷疑涉案男貨櫃車司機，暫准保釋候查，案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

海關昨日重申，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列鎗單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。