



旺角場滴水須改善



▲旺角場目前邊線跟後備席距離只有大約2米 本報攝

【本報訊】政府耗資2億7550萬的旺角球場重建工程已基本完成，首場港甲比賽為明早晨曦對深水埗。不過，康文署的香港大球場經理阮慶強承認球場部分位置在下雨時會滴水，稍後或要進行改善工程，另外，球場邊線與後備席只有約2米的距離，球員在邊線飛倒可能構成危險。

康文署昨日安排傳媒視察重建後的旺角場，雖然該場地設施新穎並且合乎國際比賽標準，但阮慶強承認大風雨下球迷會「撇雨」，場地仍有地方可能滴水，會留意情況再進行改善工程。

由於重建工程不包括草皮及改善草地的去水系統，連日大雨後場地至昨午仍有積水，至於泛光燈仍維持1200lux的光度，夜波較難高清拍攝。另一方面，場地仍未有政府提供的Wi-Fi訊號，阮慶強表示會盡快安排，足

總已承諾明午會裝設路由器方便傳媒上網。

新設施獲球員好評

昨午在旺角場練了一課的晨曦，球員對設施讚不絕口，但助教陳發枝表示後備席與邊線距離太近易生危險。據悉，足總將考慮