

工廈外牆現裂痕 兩院舍疏散避煙

迷你倉長命火燒上四樓



▲濃煙四散，途人均戴上口罩或掩鼻而過

▶兩間安老院疏散院友，部分長者感不適送院



▲迷你倉大火深夜火勢忽然加劇，由三樓蔓延至四樓

▶市民向消防員送水慰問



送糧水慰勞消防 市民：辛苦晒！

【大公報訊】突發組報道：牛頭角迷你倉四級「長命火」，200多名消防員參與灌救，火場附近的商場成為筋疲力竭消防員臨時休息地方，不少街坊昨日自發向消防員送上樽裝飲品、蒸餾水、食物等，有廚師帶同大箱食物慰勞消防員，市民街坊紛紛向消防員說：「你哋辛苦晒！」

昨日酷熱天氣下，身負數十磅重裝備的消防員離開火場後，救護員即會提供「冰袋」降溫，並安排消防員登上救護車吸氧氣調息。

火場附近的嘉和園商場有店舖受大火影響，無法做生意，但生果店東主盧先生說：「生意損失事小，最緊要消防員無事，及早救熄這場大火。」

火場附近的住客出入時戴上口罩，避免吸入煙霧，一名男街坊稱：「尋晚瞓唔到覺！」他的住所面向迷你倉，濃煙刺鼻，前晚與妻關窗閉冷氣睡覺，怎料濃煙仍然入屋，徹夜難眠，昨放假一天，轉到友人家暫避。他早前計劃裝修住所，並考慮租用迷你倉暫存傢俬，這場大火令他打消主意。

淘大工業村迷你倉四級火「悶燒」，昨踏入第二晚仍未救熄，工廈外牆出現裂痕，至今造成消防員一死九傷。消防處昨出動航拍機在火場上空視察形勢，昨晚火場一度稍為降溫，但仍不斷有煙霧噴出，深夜火勢忽然加劇，更由三樓蔓延至四樓。火場附近兩間老人院大約300名長者，需疏散往社區中心或其他安老院暫住，有長者不適送院。

大公報記者 周慶邦(文) 麥潤田 林良堅 蔡文豪 何嘉駿(圖)

貿然爆破恐致閃燃

火勢昨晚11時蔓延至四樓，消防處助理處長（消防安全）羅紹衡午夜表示，前日起四樓已非常高溫，已一直射水降溫，但因下方溫度太高及射水範圍有限未能有效降溫，四樓有不同圍板間隔的倉庫，包括藥房，藏有罐裝奶粉及尿片，相信塵爆機會不大，現時已在五樓用水浸蓋避免火勢蔓延。他強調現時採用防衛式滅火策略有效，因進攻性滅火要確保消防員安全，貿然爆破倉庫或引起閃燃。

消防增至一死九傷

救火期間受傷的九名消防員，送院治理後已無大礙。消防處助理處長（九龍）李亮明表示，消防處昨日出動超過200名消防員、45輛消防車，動用六條喉及12隊煙帽隊進行撲救，目前採取的救火策略是從外圍向火場內部射大量水以降底火場溫度，亦出動航拍機在火場上空視察火場形勢。消防處署理助理處長江炳林稱，

消防出動兩條喉，不停向現場四樓灌水，防止火勢蔓延，暫未能預計何時能救熄大火。江炳林續稱，殉職高級消防隊長張耀升遇事前與另一名同袍組成煙帽隊，負責爆門及拖喉入火場。關於是否有調派失誤及是否有人需負責，江無正面回應，只稱火警現場千變萬化。

處方將查人為錯誤

李亮明稱，火場指揮不時根據風險評估，在不同階段運用不同策略滅火，消防處待完成救火工作，會調查行動是否有人作出錯誤決定。

屋宇署總結構工程師劉振文昨日於現場視察後表示，因大火仍未救熄，無法入內了解，但初步發現，三樓及四樓外牆有裂痕，為公眾安全考慮，已將大廈對開一帶圍封，避免市民走近。劉振文指，起火大廈樓高八層，1961年入伙，屬石屎橫樑柱及石屎牆身結構，暫未見有倒塌情況，屋宇署會緊密留意事態發展，待火勢被救熄後，再進入大廈內部作詳細評估。



▲牆身出現裂痕，令人擔心

水分蒸發外牆裂 慎防燒熔鋼筋

【大公報訊】記者何進昇報道：就55年樓齡的迷你倉所在大廈，被烈火燃燒逾30小時，外牆燒出多道裂痕，有註冊結構工程師指出，大廈無即時倒塌危險，但火警救熄後，須找註冊結構工程師檢查樓宇結構，並建議圍封裂縫外牆對出的街道，確保善後工作人員的安全。

香港工程師學會理事及結構分部前任主席劉志健表示，石屎一般能承受攝氏逾千度的高溫，但若超過1200°C，石屎內的水分會被蒸發，出現裂痕，承載力會跌至僅餘六至八成，可能導致石屎剝落，令內藏鋼筋露出。若火勢持續，鋼筋會在高溫下燒熔，將影響建築物結構。他估計現時大廈結構仍屬安全。

淘大工業村是恒隆地產旗下物業，恒隆地產董事總經理陳南祿昨日稱，將委派認可人士配合當局就樓宇結構的調查，初步相信大廈維修保養無特別問題。恒隆地產助理董事關則輝表示，該廈雖豁免安裝灑水系統，但有其他消防設備，每年有認可消防承辦商進行檢查。

向消防員致敬



跨部門小組 加強巡查迷你倉

【大公報訊】記者黃昱報道：不少迷你倉在工廈經營，涉嫌違反地契列明的樓宇用途，保安局局長黎棟國昨提到，消防處完成滅火的首要任務後，將深入調查火警成因，檢討救援工作；初步資料顯示，現場環境十分複雜，間隔縱橫交錯，不少單位上了鎖，大大增加消防員救火難度。

黎棟國：不排除修例

黎棟國稱，當局了解火警引起公眾對迷你倉消防安全的關注，政府立即展開三方面跟進工作。首先，消防處會聯同屋宇署、地政總署、勞工處等相關政府部門，盡快巡查全港迷你倉及類似處所，檢視有關樓宇有否違反現行的法例，並視

乎情況採取跟進行動，包括檢控、勸喻、發出消除火警危險通知書等。其次，保安局會領導一個跨部門工作小組，研究怎樣加強迷你倉及類似處所的消防安全。第三，政府會與業界人士聯絡，商討可行的短中期措施，加強消防安全。長遠而言，不排除修例以達至最佳的消防安全水平。

被問到使用鼓風機的時機是否恰當，黎棟國指出，類似情況下使用鼓風機是國際消防慣例，滅火過程中，所有消防人員身先士卒，發揮專業技能及知識，「我希望大家都抱着一個理解的態度，在火場瞬息萬變的環境中，他們（消防員）所面對的挑戰及困難。如果在這個時候，提議或講及你剛才提到的問題，我相信並不適合。」

消防：用鼓風機降溫恰當

【大公報訊】記者張月琪報道：有傳迷你倉火場發生消防員下屬打上司衝突，消息人士澄清並無毆打事件，只是一名進入火場搜救張耀升的長官，對同袍受重傷感到悲憤，疑一度情緒失控，推撞下屬。對於外界質疑鼓風機令火勢變大，消防主任協會主席楊傑生表示，鼓風機是滅火行動常用工具，不認為是用錯策略。

楊傑生稱，消防員前日下午開始用鼓風機，希望製造人工對流效應，張耀升是晚上七時半進入火場，相信事件與鼓風機無關。

消防主任協會執行委員麥錦輝稱，鼓風機是消防員使用多年的裝備，確保一邊將高溫的煙吹走，另一邊將煙抽出窗外，「可燃性氣體溫度高

達650°C，是移動的火，具危險性，但遇氧氣便變回明火，較易處理」，鼓風機可令火場降溫，提高能見度，用鼓風機做法適當。

消防悲憤激動非打鬥

對於現場有指發生下屬打上司事件，消息人士澄清，事件並非打鬥，只是一名與張耀升同為煙火特遣隊教官的消防隊長，在參與入火場搜救張耀升後，疑對同袍受重傷而感悲憤，質疑同袍未盡力，離開火場後一時情緒爆發，推撞在場一名下級消防人員。消防主任協會主席楊傑生亦澄清，當時在場的消防員的確情緒較激動，但否認曾發生打鬥。