

粉嶺皇后山邨及山麗苑近日食水出現黑色沉澱物引起關注。香港特區政府水務署署長黃恩諾昨日交代水質檢測結果，指初步化驗顯示「黑點」大部分為瀝青物料混雜樹脂物料，他解釋瀝青早年常用於鋼喉管內部塗層防止生銹，之後被發現有剝落風險，香港特區政府2005年後已不再使用含有瀝青塗層鋼管作供水管，皇后山邨早年曾發現食水含有「黑點」，隨即於2022年安裝水管濾網。惟供水系統上游有一段鋼喉管在內壁塗上瀝青，水務署推算今次出現的黑色沉積物是加裝濾網前，流入該兩屋苑食水系統殘留的物料，並非新的外來物質。至於樹脂物料，則可能是水閘掣保護層剝落所致。黃恩諾強調，瀝青對人體健康無害，化驗結果亦顯示水質符合香港食水標準。為進一步釋除公眾疑慮，水務署會每天早上公布水樣本測試結果。 ●香港文匯報記者 嚴鎔華

黃恩諾昨日下午與房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝會見傳媒時表示，水務署及房屋署高度重視今次事件，並已即時成立工作小組密切跟進，包括派員調查並抽取水樣本檢驗及沖洗政府喉管，涉事屋苑會持續清洗水缸，再抽取水樣本覆檢，結果顯示多項參數包括快速毒性測試等結果均呈陰性，水質符合香港食水標準。在確保食水安全符合標準後，水務署隨即追查源頭，並於本周二（3日）將126個物料樣本交予政府化驗所檢測，初步結果顯示大部分為瀝青物料夾雜樹脂物料，沉澱物直徑超過0.1毫米。

疑早年瀝青微粒積聚喉管底部

黃恩諾解釋，瀝青早年是常用於鋼喉管內防止生銹的塗層，是一種惰性物料，不溶於水，對人體健康無害，之後發現有剝落風險，因此2005年後已不再使用含有瀝青塗層鋼管作供水管，改為使用耐用的環氧樹脂塗層鋼管。根據紀錄，粉嶺皇后山邨及山麗苑並無使用含瀝青物料的喉管，惟皇后山邨早年曾發生類似水質事故，估計瀝青當時進入了內部供水系統，水務署已即時沖洗水缸和供水系統，但仍有微粒積聚在喉管底部，「當皇后山邨居民入伙後，突然有大量食水流動，沉澱物便揚起湧入供水網絡。」水務署曾於2022年12月在皇后山邨對出安裝過濾網，能過濾直徑大於0.1毫米的雜質。該署於上月30日檢查時也沒有發現過濾網破損，推測「黑點」應在2022年12月之前已殘留於喉管中而非從外部喉管沖入。至於樹脂物料，從顏色、外表及化學成分推斷，相信是閘掣保護層剝落所致。

黃恩諾：加強沖喉除跡 檢查供水閘掣

黃恩諾續說，水務署曾於2020年做過研究，證實瀝青放在熱水中煮沸亦不會釋出有毒物質，而今次從皇后山邨取得的水樣本中，瀝青含量僅為當時實驗的三千分之一，呼籲市民無須擔心。他強調，水務署未來會加強沖洗喉管，務求清除殘留瀝青，亦會每日取樣檢測直至再無發現「黑點」為止。該署亦會安排檢查供水系統的閘掣，了解是否有物料塗層脫落，如有需要會進行更換。

楊耀輝表示，明白市民擔心食水安全，房屋署已加強沖洗皇后山邨及山麗苑的供水系統，最新檢測結果亦已排除「黑點」來自內部供水系統。連同昨日的工程，房屋署連日來亦已先後在皇后山邨和山麗苑額外加裝合共22個新的過濾設施，其密度可阻隔直徑0.1毫米或以上的雜質，期望以最快的速度安裝高效能的多重防護過濾系統，令市民更安心飲用食水。

房屋署會進一步檢視過濾格效果，如有需要會再加裝。楊耀輝續說，居民反映經過連日清洗水缸及加裝濾網後，水質已改善，政府會與該區區議員及關愛隊緊密聯繫，持續向居民解釋及提供適切協助。

調解院創始成員共33國 林定國：喜出望外



●林定國表示，共33個國家簽署《關於建立國際調解院的公約》成為創始成員國，形容是喜出望外。圖為當日簽署儀式。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 子京）國際調解院總部落戶香港，特區政府律政司司長林定國昨日接受電台節目訪問時表示，共33個國家簽署《關於建立國際調解院的公約》成為創始成員國，較去年商討時的19個增加很多，形容是喜出望外。當日來港簽署公約或觀禮的不同國家高級別代表，都欣賞香港並支持設立調解院，反應正面、令人鼓舞。

林定國表示，香港在「一國兩制」下，是中國最開放和最國際化的城市，法律服務水平在國際上享有很高的聲譽，在發達城市中有一定的認受性，同時香港在「一國兩制」下繼續保持普通法制度和國際化，對設立國際調解院總部有優勢。

主動填補國際爭議解決空間

他強調，歐美國家並非缺席，而是以往的國際爭議解決機構，由美西方國家主導成立，中國希望志同道合的國家參與，以代表全球南方和發展中國家，主動填補國際爭議解決的空間，安排是順理成章。國際調解院是公共產品，即使其他國家不簽署公約，日後都可以使用調解服務。

林定國指出，國際調解院將提供三類爭議調解服務，包括國與國之間爭議、國家與別國國民之間的投資爭議，以及國際商業爭議。其中，國與國之間爭議不是香港強項，因為香港不是主權國

家，沒有太多外交經驗，但其餘兩項爭議都有商業性質，香港在處理商業爭議及投資調解領域經驗豐富，能夠集中作出貢獻。

冀港更多人才進國際調解員名冊

至於訴訟、仲裁及調解如何區分，林定國解釋，調解不同於訴訟或仲裁，其核心在於通過中立調解員促成雙方自願和解，無需強制裁決。而香港擁有大量具備法律、心理及談判技巧的調解人才，他希望香港未來爭取更多本地人才進入國際調解員名冊，同時推動理事會吸納全球優秀人才，以增強機構包容性。

他指出，調解員名冊分兩類調解員，一類只會處理國家之間的爭議，須有外交和國際經驗，每個國家可提名5人。另一類是一般調解員，處理商事性質調解，每個國家可提名20人，但創始成員國可提名更多人。理事會成員亦可提名非締約國成員擔任調解員，因此是非常包容開放，而香港下一步需要爭取獲國家和理事會提名。

林定國又說，香港將負責國際調解院保養維修費用，而運作費用由締約國負責，調解費用由參與者分擔，涉及秘書費、開會費、調解員服務費等，香港有機會賺錢，但並非成立的目標，強調本港法律和配套服務是無形資產。

皇后山邨食水「黑點」屬瀝青混樹脂 化驗證無害 水務署：每日公布測水結果釋疑慮



●香港文匯報記者在皇后山邨所見，仍有不少居民大量購買樽裝飲用水。 香港文匯報記者鄧偉明 攝



●超市在當眼處擺放大量樽裝純淨水供居民購買。 香港文匯報記者鄧偉明 攝



●劉女士 香港文匯報記者鄧偉明 攝



●謝女士 香港文匯報記者鄧偉明 攝



▲黃恩諾（左）與楊耀輝（右）會見傳媒。 香港文匯報記者萬霜靈 攝

▲黃恩諾強調，化驗結果亦顯示水質符合香港食水標準。圖為居民取用水務署水箱的食水。 香港文匯報記者鄧偉明 攝

居民為求安心 身體無不妥照掃樽裝水

香港文匯報訊（記者 蕭景源）皇后山邨食水出現黑色沉澱物疑是瀝青物料，不影響水質安全，但香港文匯報記者在該邨所見，仍有不少居民大量購買樽裝飲用水，以及取用水務署水箱的食水。有居民表示對食用自來水仍不放心，「黑色顆粒點飲得落？」

帶小朋友購買大量樽裝純淨水的劉女士說：「之前過濾器都沒用，因為很多黑色粒粒塞住晒。現在清洗過水缸，水質好很多。但還是很擔心，因為瀝青水怎麼會受害？我們都喝了3年多了，只是之前沒留意，希望小朋友沒事。但倒是沒出現過喝這些水後不適的情況。」

同樣到超市大量購買樽裝純淨水的謝女士說：「肯定擔心，那麼多黑色粒粒。上周五、周六發現這些黑色粒粒，就不敢再飲用，要下樓買水。之前肯定有不小心喝了這些水，倒是沒有發現不舒服。但還是買樽裝水比較放心。我們廚房水喉加裝了過濾器，洗手盆沒裝，就很明顯見到還有一些黑色粒粒。」

議員促政府續跟進事件防重演

香港文匯報訊（記者 費小燁）一直跟進皇后山邨食水沉澱事件的民建聯立法會議員劉國勳，昨日聯同民建聯北區支部約見特區政府發展局、水務署及房屋署代表。劉國勳會後表示，政府雖表示會加強清洗水缸、喉管，加裝濾網等，惟仍未能交代黑點沉澱物源頭，以及需沖洗多久才能令殘留物完全消失或被沖走，因此要求政府就六個方向繼續跟進事件，包括動態檢測水樣本，每日公布相關結果和數據；事件解決前繼續放置水箱及清洗水缸和供水系統設備；查找2022年時有瀝青殘留的成因；以及查找過去3個月屋苑維修喉管，以及附近會影響水流量的工程紀錄，並調查與事件是否有關等。

劉國勳指出，皇后山邨於2022年曾出現類似事故，其後水務署及房屋署清洗水缸及加裝濾網等處理。他認為政府應進一步交代2022年事件的成因與詳情，同時深入了解為何2005年已禁止使用瀝青物料，食水卻於事隔20年後仍出現瀝青，並交代承建商以及所用的水管物料，



●劉國勳促請當局繼續積極跟進事件。「除了皇后山一帶，其他地區會否亦有同樣風險？交代清楚始能令公眾安心。」他並建議政府每日向公眾交代檢測結果，以及繼續在皇后山擺放食水箱，直至食水完全沒有出現雜質。

民記倡多招改善南區無障礙設施

香港文匯報訊（記者 張茗）面對人口老化加劇，社區內是否有足夠無障礙設施更加重要。民建聯南區支部早前調查了區內50處公共設施，發現它們在標識系統、輪椅上落車及交通接駁、行人通道與斜道安全性，以及升降機供需與維護四方面均有待改善，其中有商場為了商業發展而封閉無障礙通道，導致輪椅使用者需繞行危險路段。民建聯立法會議員陳學鋒指出，隨着人口老化，令南區無障礙設施不足的問題日顯顯著，因此提出一系列建議，包括強化觸覺引路系統、改善交通接駁設施等。

田灣邨樓梯警示線脫落易絆倒

民建聯南區區議員張偉楠昨日在記者會上表示，該50處公共設施中，44%存在無障礙標識系統問題，例如缺乏觸覺引路帶的鴨脷洲風之塔公園閘門出入口，令視障人士面臨陷入困難；田灣邨的樓梯警示線則脫落不少，黃色防護線亦因長期失修而增加絆倒風險。

調查發現，30%公共設施亦出現行人通道與斜道安全性風險。張偉楠舉例指出，有商場為了商業發展而封閉無障礙通道，導致輪椅使用者需繞行危險路段；石排灣斜坡的坡度比例為1:8，遠超1:12的安全標準，下雨天時濕滑道路極其容易引發事故。區內亦有部分栽種於街道旁的樹木，其樹根頂起地磚導致路面不平，輪椅使用者難以順暢通行，增加危險性。



●在南區無障礙設施能否滿足需求問題上，民建聯南區支部對50處公共設施進行調查，並提出五項改善建議。 香港文匯報記者張茗 攝



●田灣邨樓梯警示線長期失修，不少街坊在上下樓梯時均小心翼翼以防滑倒。 香港文匯報記者張茗 攝