

對山西煤礦瓦斯爆炸事故作出重要指示

習近平：全力救治傷員 科學組織搜救

【大公報訊】據新華社報道：5月22日19時29分，山西長治市沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。

事故發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示指出，山西長治市沁源縣一煤礦井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。要全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作。要查明事故原因，依法嚴肅追責。

時刻繃緊安全生產這根弦

習近平強調，各地區各部門要汲取事故教訓，時刻繃緊安全生產這根弦，深入排查整治各類風險

隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。當前正值汛期，要加強應急值守，扎實做好防汛救災工作，切實維護人民群眾生命財產安全。

中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，要全力搜救被困人員、救治傷員，做好善後工作，及時準確發布信息，盡快查明事故原因並依法依規嚴肅問責。國務院安委辦要進一步督促指導各地各有關方面強化安全生產責任落實，切實抓好重點行業領域安全隱患排查整治，堅決防範重特大事故發生。

根據習近平重要指示和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。山西省委、省政府

主要負責人已在現場指揮應急處置工作，山西省、長治市全力做好傷員救治、現場救援等工作。目前，有關工作正在進行中。

張國清代表黨中央、國務院於23日率有關部門負責同志趕赴山西長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故現場指導應急處置工作。張國清抵達後立即前往煤礦事故現場、沁源縣人民醫院、長治市人民醫院，向救援人員、基層幹部傳達習近平總書記重要指示批示精神，向受傷人員轉達習近平總書記關心牽掛，隨後在現場指揮部召開會議，研究部署救援救治、安撫善後、事故調查等工作。張國清強調，要調集專業力量全力科學搜救，避免次生傷亡。要核清失聯人數，確保不落一人。要組織高水平醫療專

家精心救治傷員，減少因傷致殘。要扎實細緻做好安撫善後工作，及時準確發布信息，回應社會關切。

國務院「較真碰硬」調查事故

針對山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故，國務院事故調查組將較真碰硬開展事故調查，查清查透事故原因，查清查透屬地管理、行業監管和企業責任，依法依規嚴厲懲處。各地區各有關方面要全面檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題，確保硬措施得到硬落實。

山西煤礦爆炸 82人遇難 128人傷

涉事企業負責人被控制 倖存者：狂奔2小時逃出生天

5月23日，山西省長治市沁源縣應急管理局通報：2026年5月22日19時29分，沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，井下當班作業人員247人。事故發生後，省市縣黨委政府高度重視，主要領導第一時間作出安排部署，立即啟動應急響應，並當即趕赴現場指揮救援工作。截至23日晚10點37分，事故造成82人死亡、2人失聯、128人受傷。涉事企業負責人已被依法採取控制措施。事故原因正在進一步調查中。有倖存者表示，他大概跑了將近兩個小時才「劫後餘生」。

【大公報訊】綜合記者楊奇霖、新華社、羊城晚報、央視新聞報道：事故發生後，省市縣迅速集結專業力量開展救援，共投入救援、醫療7支專業隊伍755人。應急管理部調派6支國家礦山應急救援隊伍345人攜裝備赴現場參與救援。一場與時間賽跑的救援立即展開。

救援人員：有一絲希望就盡百倍努力

國家礦山應急救援汾西隊的一名救援人員表示，他們從23日凌晨起已分批次陸續前往事發地開展救援，「我們是第三批，一行十多人，自帶救援裝備，主要任務是人員搜尋。」三元煤業安全生產應急救援隊一名隊員表示，他們22日晚10點多抵達現場，然後3個小隊30多人下井救援，直到23日6點升井，心裏就想着趕緊救援。23日下午5點，他們在井口待命，準備第二輪下井搜救。「只要一絲希望，我們就會盡百倍努力。」救援隊員表示。

山西啟動醫療應急處置預案，統籌調度當地醫療資源投入現場救援，同時緊急抽調省級醫療專家團隊趕赴救治一線，全程指導、協助長治市開展傷情甄別、緊急施救與生命支持等工作。國家衛生健康委已組織北京大學人民醫院（國家創傷醫學中心）創傷、重症科和中日友好醫院呼吸科等開展多學科遠程會診，調派北京協和醫院呼吸重症科，北京積水潭醫院燒傷、創傷骨科3位專家趕赴現場支援參與救治。

來自黎城縣人民醫院的一名醫生說，23日凌晨4時接到通知後，他們就立刻配備好所有的急救設備和藥品趕赴現場；在沁源縣人民醫院，一次性使用濕化鼻氧管、兩用供氧系統氧氣吸入器等醫療器材成箱疊放。

涉事企業曾因安全問題被處罰

山西通洲集團留神峪煤業有限公司坐落於沁源縣沁河鎮，是當地重點骨幹現代化能源企業。礦井核定產能120萬噸/年，主採優質低硫主焦煤，配套建有120萬噸坑口洗煤廠，形成採洗一體化產業鏈。公司2025年獲評山西省綠色礦山。

企查查信息顯示，山西通洲集團留神峪煤業有限公司成立於2010年8月，該公司2025年兩次因為安全問題被行政處罰。2024年國家礦山安全監察局曾公布「全國災害嚴重生產煤礦名單」，山西通洲集團留神峪煤業有限公司位於名單上，煤礦類型為「鄉鎮煤礦」，主要災害類型為「高瓦斯」。而此次事故正是瓦斯爆炸。

礦難傷員劉思傑講述井下遇險經過時，用「劫後餘生」形容自己。他說，類似喇叭廣播那種，聽到喊聲，我們就立馬往出撤。說可能有瓦斯洩漏之類的，我們就立馬就往出跑。巷道裏煤塵很大，視線特別不好，呼吸也不好，然後就認準方向，一直使勁往外跑。跑了大概有十幾分鐘，就感覺意識有點模糊了，特別害怕。想的就是一定得跑出去，父母養自己這麼大，還沒好好孝敬過父母，不能就這麼倒在那裏。大概跑了將近兩個小時。劫後餘生，感覺活着真好。



▲5月23日，在山西通洲集團留神峪煤礦，救援人員正在做準備。新華社



▲5月23日在山西省長治市沁源縣人民醫院接受治療的傷員。新華社



▲5月23日，救援人員在山西通洲集團留神峪煤礦礦難現場。新華社

煤礦位置示意圖



▼5月23日的山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場。新華社

積水礙救援 煤礦圖紙與實際不符

救援難度

山西留神峪煤礦發生瓦斯爆炸後，爆炸點附近出現了積水。在井口救援人員攜帶救援裝備以及大量的水管，下井開展人員搜救以及抽排水作業。皮划艇、防水服等裝備被運往井下，水深處用皮划艇救援。此次發生爆炸的位置，位於地面以下300米的位置，有可能存在失聯人員的巷道有三條，每條長度約一公里。搜救人員介紹，受到爆炸的影響，井下出現殘垣斷壁。此外，留神峪煤礦給出的圖紙與實際不符，救援人員只能一個個巷道進行搜救。留神峪煤礦礦工入井時都要登記，並攜帶隨身定位卡，但部分井下工人沒有攜帶定位卡。

此次事故傷亡巨大的原因與瓦斯爆炸的兇險性有關。瓦斯在密封空間發生爆炸，衝擊波非常可怕。



相關數據表明，瓦斯爆炸的衝擊波最大可達每秒數百米，衝擊到人，會造成非常嚴重的震傷，還可能導致巷道的石頭掉落，造成人的壓傷。此外，還可能形成上千攝氏度的高溫。另外，一氧化碳一旦爆炸，地下空間裏的氧氣會急劇減少，使人窒息。大量有毒有害氣體的產生也會對井下人員的生命安全造成威脅。這樣兇險的爆炸只在幾秒鐘之間發生，留下的逃生時間非常有限。

央視新聞


◀山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸。目前，救援工作仍在緊張進行中。中新社

受傷礦工：暈倒1小時才醒來逃生

遇險經過

9時29分，山西沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸事故，事故造成重大人員傷亡。事故發生後，受傷礦工被送往市縣兩級4家醫院接受救治，後續所有傷者將統一轉入三甲醫院開展診療。據新華社最新消息，事故124名輕傷員已全部轉至三級甲等醫院，2名重症傷員和2名危重症傷員實行「一人一專班、一人一方案」，山西省、長治市醫療救治專家組正全力開展搶救

工作。受傷礦工王勇表示自己暈倒一小時後才逃生。他說，當時我在311工作面的時候，沒聽見任何響聲，就是出現一股煙。當時聞到和放炮一樣的硫磺味。我就叫人跑，跑的過程中看到有被煙嗆倒的人，當時我也暈了。後來躺了差不多有一個多小時，我自己醒過來，又把旁邊的人叫起來，一起出了井。



◀受傷礦工王勇表示，暈倒一小時後才醒來逃生。綜合報道