


調查專組公開最終報告 還原起火經過

宏福苑火災或為未熄煙頭引起



焦點新聞

大埔宏福苑火災獨立委員會的30場聽證會於上月完結，特區政府的跨部門調查專組最終調查報告於前日上載獨立委員會網頁，報告分11章，長達1142頁，多張災場照片曝光。

調查報告指火災起因最可能為煙頭，起火點堆積大量易燃建築物料，而「煙囪效應」、火勢透過開口處外至內蔓延加上二次點燃，推動火災短時間內迅速蔓延。專家報告指出，若宏福苑使用的安全網和帆布具備阻燃性能，起初火勢或者會自行熄滅。

大公報記者 黃佩琳



▲宏福苑宏仁閣有單位嚴重受損。
跨部門調查專組的最終調查報告圖片

◀火災發生當日，CCTV拍到有建築工人吸煙。
跨部門調查專組的最終調查報告圖片

報告的11個章節包括火勢發展、火災成因及蔓延原因、導致重大傷亡的因素等。報告指出，根據現有證據，相信最先起火的地點為宏昌閣104及105號單位外的平台。調查專組在疑似起火點進行挖掘工作時，發現高達2米的殘骸，底部堆積着包括安全網、發泡膠封窗板、紙箱及馬賽克磁磚背紙等建築物料，並發現兩個煙頭。報告提到，紙質材料一旦接觸到如點燃的香煙等發光源，極易發生「陰燃」。由於未發現其他起火源，調查專組認為，本次火災極可能是意外事故，由未熄滅的煙頭點燃易燃物料導致。

照片證工人吸煙 遺留煙頭

大火迅速蔓延，令宏福苑924個單位受到不同程度損毀。報告分析了火勢蔓延的原因，包括火勢沿大廈凹處垂直擴散、大廈外牆火勢經窗戶、排氣扇等開口處蔓延入屋，以及火種、碎屑飛濺二次引燃其他物料等。垂直擴散方面，報告指出宏福苑大廈的凹位存在棚網、帆布、發泡膠大量可燃材料，加上電梯井及光井造成的類煙囪結構，引導煙霧及熱氣向上移動，促使火勢迅速垂直蔓延。

報告亦顯示工人吸煙問題嚴重，曝

光多張現場拍攝到的煙頭照片。調查專組在多個地點發現吸煙痕跡，包括在宏志閣的棚架上發現大量煙頭，顯示在地盤吸煙及隨意丟棄煙頭的情況並不罕見。此外，宏昌閣至少有5名住戶表示不時聞到煙味，並在棚架上發現煙頭，其中一人還表示親眼目睹過工人吸煙。

報告提及，火災發生當日，天文台發布了紅色火災危險警告，下午三時至五時的相對濕度介乎40%至50%，極乾燥的天氣降低了物料含水量，令陰燃的火源迅速演化為明火，並進一步擴大範圍。

獨立委員會亦上載了委員會委任的消防工程專家的調查報告。該報告同意政府委任的專家袁國傑所指，認為若宏福苑使用的安全網和帆布阻燃，最初的火勢或會自行熄滅，火勢的蔓延會大大減少，受波及的建築亦會減少。

煙霧滲入是造成傷亡主因

報告亦指出，煙霧滲入樓梯間和電梯大堂，是造成傷亡的主要原因。宏昌閣的81名遇難者中，有24人的遺體在公共走廊和樓梯間發現，而宏泰閣的82名遇難者中，有38人死在這些區域。這些位置並沒有大量可燃材料，證實死因很可能是吸入煙霧。



◀消防員何偉豪的消防靴及「黃金戰衣」嚴重損毀。跨部門調查專組的最終調查報告圖片



何偉豪「黃金戰衣」損毀 料長時間觸高溫

捨身救火

特區政府就宏福苑大火成立的跨部門調查專組，提交獨立委員會的報告內，展示殉職消防員何偉豪的「黃金戰衣」及消防靴嚴重受損情況的相片。報告指，何偉豪死亡前有一段時間在未佩戴呼吸器情況下，暴露於火場及煙霧中，推斷他曾爬出窗戶逃生，但從高處墮落。

調查報告公開多張何偉豪相關相片，包括他的「黃金戰衣」、頭盔、消防靴等。照片顯示，這些裝備多有熏黑及燒焦痕跡，其中，「黃金戰衣」的左袖大半被燒毀，頭盔亦出現明顯裂痕，橡膠靴更有一部分已熔化。報告指，該靴子旨在提供防火保護，推測何偉豪曾長時間暴露於強烈熱源或火焰下，（相關環境）已超出靴子防護能力。

可能從高處墮下

報告引述驗屍結果指，何偉豪全身多處皮膚燒傷，呼吸道和肺部

有煙灰沉積物，顯示他生前曾有一段時間在未有佩戴呼吸器的情況下暴露於大火和濃煙中。驗屍結果亦指出，何偉豪的頭部和頸部受傷，身體左側多處骨折，顯示他可能從高處墮落。

報告指出，何偉豪的隨身裝備於大廈不同樓層被發現：他的呼吸器、頭盔及臉罩，在宏泰閣31樓電梯大堂被尋獲，手套和鐵錘在同層窗台被發現，而消防靴則遺留在宏泰閣地下，相信他曾放下裝備，嘗試爬出窗外尋求協助或逃生。

報告又推斷，他可能吸入濃煙後失去意識，從高樓墮下；或是在攀爬至棚架時墮落，受重傷失去意識。這兩種結果與其屍檢結果相符。

報告讚揚何偉豪在處理事件時展現了非凡的勇氣與深厚的職責感，儘管面臨艱困且危及生命的情況，仍能將他人的安全置於個人生死之上，充分體現了無私與奉獻精神的最高標準。

大公報記者 黃佩琳



港鐵推廣禮讓文化 邀乘客錄廣播

【大公報訊】實習記者黃紫欣、實習記者郭秋成報道：港鐵公司為推廣乘客禮讓文化，今年繼續舉辦「禮讓運動」，宣傳六大乘車禮儀，包括「先落後上」、「降低聲量」等。今年活動首次公開邀請乘客參與錄製車站廣播，乘客可到金鐘站、沙田站、將軍澳站的「有禮廣播站」，錄製宣傳廣播，25個最具創意及感染力的廣播將獲選出在車站廣播。

港鐵每年以調查數據為藍本，決定每年「禮讓運動」的宣傳重點。今年宣傳的六大乘車禮儀，分別是「先落後上有耐心」、「行入車廂中間最稱心」、「主動讓座顯愛心」、「不依靠扶手顯細心」、「降低聲量最貼心」、「搭升降機禮讓最暖心」，有關宣傳海報及貼紙已在港鐵站及列車車廂內張貼。

「先落後上」排禮儀第一位

港鐵早前訪問逾1000名乘客，「先落後上」蟬聯乘車禮儀排行榜第一位，近兩成受訪者選為最重要的禮儀行為，其次是「降低聲量」。大公報記者昨日下午，在紅磡站屯馬線月台觀察四班列車，當列車抵站、車門打開，部分候車乘客未待車內乘客完全下車，已開始步入車廂。現場所見，部分情況與車內乘客較遲準備下車有關，有乘客待車門打開後才從座位起身走向車門，此時月台乘客已開始登車。至於「行入車廂中間」，不少乘客登車後停留在車門附近，部分人更倚靠車門旁的擋板，令該處較擠迫。

港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯昨日在活動啟動禮上表示，每年的宣傳重點與時並進，以往乘客反映不應在車廂內翻閱報章閱讀，惟



▲吳先生錄音呼籲乘客勿阻礙他人。大公報實習記者黃紫欣攝



◀小朋友Carl以英文錄製暖心廣播。大公報實習記者郭秋成攝

◀乘客可到港鐵站的「有禮廣播站」，錄製宣傳廣播。



現今大眾手提電話不離手，宣傳焦點亦轉為呼籲乘客在車廂觀看影片、聆聽語音訊息時，應避免聲量過大。她稱去年調查發現，超過八成受訪乘客認為，禮讓運動宣傳可提醒他們降低手機聲量、讓座予有需要人士。

設於金鐘站的「有禮廣播站」於昨日及今日運作，乘客吳先生以輕鬆語氣錄製廣播：「大家都要返工，不如企開少少，唔好阻住地球轉。」他說希望自己生動的廣播，引起乘客對禮讓運動的關注。小朋友Carl以英文錄製暖心廣播，希望傳揚讓座互助、傳遞善意的乘車禮儀。



◀候車乘客兩邊排隊，耐心等待車內乘客下車。大公報實習記者郭秋成攝

港鐵「有禮廣播站」活動安排

8月7日、8日	金鐘站(L1大堂近D及F出入口)
8月14日、15日	沙田站(大堂近A3出入口)
8月21日、22日	將軍澳站(大堂A1及A2出入口中間位置)
乘客於上午10時至下午4時，可在「有禮廣播站」，選擇用廣東話、普通話或英語，即場錄製宣傳乘車禮儀的廣播，可獲限量港鐵紀念品	
資料來源：香港鐵路有限公司	

引流管殘留物遺病人體內12年 女醫生專業失當除牌1個月

【大公報訊】記者王亞毛報道：女醫生石岳容在2011年為病人手術後，將引流管殘留物遺留在病人體內長達12年，直至2023年病人檢查才發現，她隨後被投訴。香港醫務委員會昨日就該宗醫療事故展開聆訊，控方指醫生有絕對責任確保引流管完全拔除，醫委會裁定石岳容專業失當罪成，判處她從普通科醫生名冊除牌1個月，不設緩刑。

被告女西醫石岳容被指身為註冊醫生，在2011年1月30日為一名病人進行右乳房纖維腺瘤切除手術後，未能將手術時在右乳房置入的引流管完全移除，直至2023年時，該名病人因右胸痛向另一位醫生求診，接受乳房X光檢查時，發現三條引流管的殘留物，總長度達5厘米，需做手術移除。

被告已退休5年

醫委會昨日就該案件展開研訊，控方專家報告指出，被告作為手術的主要醫生，有絕對責任確保引流管完全拔除，並及時察覺

長度有異，如果有疑問，就應進行仔細的臨床檢查及影像檢查等，認為石岳容的表現，低於合理預期的專業標準。

辯方對控罪事實及專家報告不作爭議。石岳容聲稱，已在2021年停止執業並退休。辯方律師求情時表示，今次屬於極罕見的單一意外，被告已退休5年，過去執業多年紀錄良好，一直遵守專業操守，又指被告承認錯誤，病人的紀錄已失存，但她無藉此在審訊上獲益，始終保持誠信及專業精神，無意圖隱瞞事件，事後已即時為病人清理及檢查，並表達深切歉意，現時病人情況穩定；又稱初步醫學評估指，殘留物不會對病人的長期健康造成重大影響。至於涉事醫院已汲取教訓，檢討並加強使用醫療器材的指引，防止同類事件再次發生。

醫委會表示，案件性質嚴重，病人只是幸運地無出現不良後果，裁定石岳容專業失當，考慮到她有悔意，而且過往紀錄良好，判處從普通科醫生名冊中除牌1個月，不設緩刑。

東岸板道優化配套 增公共淋浴設施

【大公報訊】北角東岸板道公共配套設施進一步完善。《大公報》早前報道，市民認為東岸板道的洗手間不足。海濱事務委員

會昨日表示，東岸板道位於鰂魚涌海裕街出入口附近的全新洗手間及公共淋浴設施，已開放予公眾使用，完善市民體驗。

新設施配備育嬰室

該個洗手間的廁格數量增加，並設有三格提供冷熱水的獨立淋浴間，方便跑步與騎單車人士，以及設有儲物櫃。洗手間與淋浴每日開放時間為早上7時30分至晚上10時30分。新設施配備2個無障礙洗手間及育嬰室。育嬰室於一般情況下會上鎖，有需要使用的市民可致電張貼於門口的聯絡電話，通知現場保安人員協助開門。



▶東岸板道在海裕街出入口附近增設洗手間及公共淋浴設施。